

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2018-12-01 til 2021-02-05

2019-01-22 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Hysnes Helsefort

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: brannvifter i oppgang 1 og 2 i selja virker ikke under test. to stk. releer er byttet og dette er nå i orden.

2019-02-08 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Hysnes Helsefort

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009. - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: utført ok

2019-02-08 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Hysnes Helsefort

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: utført ok.

2019-03-20 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-03-20 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-03-27 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-03-27 :: Håndslukkere, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-03-27 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: feil i brannvifter oppg. 1 og 2 Selja er rettet.

2019-04-09 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Hysnes Helsefort

Stein Ivar Reinsbakken - 2019-03-20: brannvifter i oppgang 1 og 2 i selja virker ikke under test. to stk.

releer er byttet og dette er nå i orden.

Status: Utført

Kommentar: Brannvifter er reparert

2019-04-09 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

Stein Ivar Reinsbakken - 2019-03-27: feil i brannvifter opppg. 1 og 2 Selja er rettet.

Status: Utført

Kommentar: Brannvifter utbedret

2019-04-12 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført med avvik

Kommentar: bestiller batteri til skifte i tre stk. nødlamper.

2019-04-24 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-05-06 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført med avvik

Kommentar: bestilt batteri til skifte i 8 nødlys fordelt på fortet

2019-05-06 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-05-06 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-05-22 :: Håndslukkere, egenkontroll**Hysnes Helsefort**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-01 :: Nødllysanlegg, egenkontroll**Hysnes Helsefort**

Stein Ivar Reinsbakken - 2019-04-12: bestiller batteri til skifte i tre stk. nødlamper. Skift batteri i nødllys.

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-01 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-16 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-16 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-26 :: Håndslukkere, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-09-12 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-09-12 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-09-13 :: Nødløslanlegg, egenkontroll**Hysnes Helsefort**

Stein Ivar Reinsbakken - 2019-05-06: bestilt batteri til skifte i 8 nødløslanlegg fordelt på fortet Skift batteri på aktuelle nødløslanlegg.

Status: Utført

Kommentar:

2019-10-29 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-11-01 :: Håndslukkere, autorisert kontroll**Hysnes Helsefort**

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2019-11-01 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll**Hysnes Helsefort**

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009. - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt

frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2020-01-21 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Nødløysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvluukkende dører - Selvluukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvluukkende dører - Selvluukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-01-21 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført med avvik

Kommentar: byttet batterier på 5 stk nødlys

2020-01-21 :: Håndslukkere, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-21 :: Håndslukkere, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-21 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-21 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Hysnes Helsefort

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-21 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført med avvik

Kommentar: Byttet batterier i 6 stk. nødlys

2020-02-21 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-02-21 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-14 :: Håndslukkere, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-14 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-14 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-14 :: Alarmanlegg, egenkontroll**Hysnes Helsefort**

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-14 :: Nødllysanlegg, egenkontroll**Hysnes Helsefort**

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-15 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvluukkende dører - Selvluukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-15 :: Alarmanlegg, egenkontroll**Hysnes Helsefort**

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-04 :: Rømningsveier**Hysnes Helsefort**

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-14 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-14 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Håndslukkere, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere -

Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-25 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen

henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar: Ettermonterer i dag nøkkelbryter på sprinkleranlegg ved både Selja og Bjørka.

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for

avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3.

Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-02 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-09 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-09 :: Sprinkler - egenkontroll Selja**Hysnes Helsefort**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-16 :: Sprinkler - egenkontroll Selja**Hysnes Helsefort**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-16 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka**Hysnes Helsefort**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3.

Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Rømningsveier

Hysnes Helsefort

- Alle rømningsveier skal være ryddige, oversiktlige og fri for hindringer - Fjern dørstoppere/kiler fra selvlukkende dører - Selvlukkende dører som holdes åpne med magnetholder funksjonstestes - Kontroller fluorescerende skilt, rengjør hvis nødvendig Spesielt ved endringer/ombygginger - Kontroller at dørene slår ut i rømningsretning Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3.

Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Hysnes Helsefort

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-27 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Hysnes Helsefort

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført kontroll 5 bygg

2020-10-27 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Hysnes Helsefort

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009. - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: Utført 5 bygg OK

2020-10-30 :: Sprinkler - egenkontroll Selja

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-30 :: Sprinkler - egenkontroll Bjørka

Hysnes Helsefort

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli

utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:
