



Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg (5000714607_2021):

Kundenavn:	Indre Fosen Kommune	Anleggsnummer_år:	5000714607_2021
Kundeadresse:	Rådhusveien 13 7100 Rissa	Anleggsbetegnelse:	Treningsarealer, kontor
		Anleggsadresse:	Hysnesveien 11 7112 Hasselvika
Kontaktperson:	Stein Ivar Reinsbakken		
Telefon:	47 26 39 75		
Epostadresse:	steinivar.reinsbakken@indrefos sen.kommune.no	Sentraltype:	FC2030
Vedlikeholdsavtaletype: Pluss			
Årskontroll er utført i h.t. FOB med tilhørende veiledning § 5			
Bygning vurdert for risikoklasse (ref VTEK/1997, veiledning til teknisk forskrift § 7-22) *): Risikoklasse 3			
Deteksjon vurdert for brannalarmkategori:		1	Med referanse til: HO-2/98
Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg			
Anleggsbestykning:	Antall:	Eventuelle kommentarer:	
Brannsentral:	1	FC2030	
Betjeningsterminal:			
Brannmannspanel:			
Røykdetektorer:	17	DO1101A og R970	
Multikriteriedetektorer:	9	FDOOT241-A9	
Varmedetektorer:			
Spesialdetektorer:			
Alarmorganer (klokker, sirener, summere):	8	Brannklokker 15cm	
Manuelle brannmeldere:	5	Kollektive KAC	
Signalinnganger:			
Signalutganger:	1	Dørholdemagneter	
Overføring til alarmmottak:	1	110, via alarmsender i UV-bygg	
Øvrige integrasjoner:			
Kommentarer: Anlegget er testet i sin helhet. Overføring testet og funnet i orden. Avvik oppdaget under kontroll 2020 er utbedret. Sentral er oppdatert til MP7 SR1. Manglet kontrolloblat 2021 – henvis til denne rapporten dersom dette skulle bli et tema.			
*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i relevant utgave av teknisk forskrift med veiledning. Om det ligger andre vurderinger til grunn, som Siemens ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.			

Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg (5000714607_2021):

Se etter Noralarm-oblat:



Funksjonskontroll:			
	Ja	Nei	
Kontroll av deteksjon i h.t. avtalespesifikasjon	X		
Analyse av datalogg fra brannsentral	X		
Kontroll av manuelle brannmeldere	X		
Kontroll av funksjoner i brannsentral	X		
Kontroll av funksjoner i operatørpaneler	X		
Kontroll av alarm- og varslingsfunksjoner	X		
Kontroll av intern alarmoverføring	X		
Kontroll av ekstern alarmoverføring	X		
Kontroll av signalinnganger		X	
Kontroll av signalutganger	X		
Visuell kontroll:			
Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i sanitærrom	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom	X		
Vurdering av deteksjon gjennomgående sjakter		X	
Vurdering av deteksjon overhimlingsarealer		X	
Vurdering av deteksjon og varsling i andre sikrede områder	X		
Organisatorisk kontroll:			
Kontrolljournal gjennomgått og ført		X	
Brukeropplæring gjennomført for ansvarshavende		X	
Brukeropplæring gjennomført for driftspersonell		X	
Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll		X	
Vurdering intern alarmorganisering		X	
Vurdering intern aksjonsplan ved alarmsituasjon		X	
Gjennomgang orienteringsplan	X		

Strømforsyning:			
Strømforsyning 1:	Brannsentral		
Ladespenning for reservebatterier:	27,3	V DC	
Batterispenning ved belastning:	25,4	V DC	
Batterier innsatt:	2017	Type: (Ah)	26
Feil overvåkning overføres til brannsentralen:	Ja		



Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg (5000714607_2021):

Alarmsender for overføring:				
Alarmsender plassering:		UV-bygg, ved brannsentral		
Type alarmsender:		DC8 Medium		
GSM NR:		59 55 55 19		
Ladespenning for reservebatterier:			V DC	
Batterispenning ved belastning:			V DC	
Batterier innsatt:		Type: (Ah)		
Funksjoner for alarmoverføring:				
Espa/SMS varsling:				
Fjernservice:				
Epost varsling:				
Annet:				
Kommentar:		Egen inngang for brannalarm fra dette bygget, I5. Går til 110 og en rekke telefonnummer til driftspersonell.		



Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg (5000714607_2021):

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer i forhold til funksjonalitet for brannalarmanlegget kan oppsummeres som følger (Ref § 8 i FOB):

Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:

(Med avvik menes uregelmessigheter som må utbedres)

Sted i bygningen:	Beskrivelse avvik:	Referanse regelverk:
1. Spinning	Mangler deteksjon: Må ha deteksjon.	Pkt. 4.7 HO-2/98. Samt FOBTOT. § 2-3 Samt Pkt. 311 i FG's regelverk.
2. Gang i garderobe	Mangler deteksjon: Må ha deteksjon.	Pkt. 4.7 HO-2/98. Samt FOBTOT. § 2-3 Samt Pkt. 311 i FG's regelverk.
3. Brannklokke gymsal	Klokken er ikke tilfredsstillende beskyttet mtp ballspill.	FEL §28

Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk:

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

Sted i bygningen:	Beskrivelse anbefaling:	Referanse regelverk:
1	Anbefaler etablering av nettverk med øvrige bygg. Tilbud er oversendt tidligere.	

FOB § 4 og 5 Generelle krav til eier (innehaver av grunnbokshjemmel)

§4: Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner, og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

§5: Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene ved brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerheten for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontakt Siemens:


 Telefon: 810 03 800
 E-mail: bt-service.no@siemens.com
 www.siemens.no/brann



FG godkjent foretak



DIBK godkjent foretak

Kontroll utført:

Dato:	20.01.2021
Sign:	
Navn:	Stein Erik Kråkmo

Kundesignatur:

Sign:	
-------	--

Kunde ønsker oppfølging på avvik og anmerkninger i denne rapporten: **nei**