



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Hysnesveien 12, 14 - gbnr. 131/1 - Unicare Helsefort - aksept av tiltaksplan

Nytt brannalarmanlegg er montert og satt i drift. Dokumentasjon vedlegges. Under montering har servicetekniker identifisert flere mindre uregelmessigheter. Disse er avtalt med servicetekniker skal utbedres, se siste to linjer i rapport. Når utbedringene er fullført, vil dette bli dokumentert i brannboka på vanlig måte. Styring av brannalarmanlegget skal også opp på SD anlegget, dette skjer når alle punkter er lukket.

Kontroll av røykventilasjon har avdekket alvorlige feil ved viftene. Løsningen er å bytte vifter og bygge om løsningen litt, dette er bestilt hos Hamstad. Se vedlegg. Ifølge leverandør vil dette være utført innen uke 11. Dette vil også bli dokumentert i brannbok når det er ferdig utført.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/6091

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*