

Fra: Sæther, Martinus Valderhaug (martinus.v.saether@kystverket.no)

Sendt: 08.01.2021 14:43:17

Til: oiviken@online.on; Postmottak Åfjord kommune; margot@havbris.net

Kopi:

Emne: Nedlegging og fjerning av fyrlykter I Åfjord kommune

Vedlegg:

Hei

I forbindelse med at Kystverket gjennomfører omskjerming av fyrlykter til såkalt IALA- standard, ([Kystverket – Planlagte tiltak https://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/iala-standard/planlagte-tiltak/](https://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/iala-standard/planlagte-tiltak/)), vurderer vi også den nautiske effekten(nytten) av lykta. Det vil si at om vi vurderer en lykt til å ha liten nautisk effekt, vurderes den fjernet eller evt erstattet med andre merker som lanterner, HIB, stenger.

Vi vurderer også i forhold til vedlikeholdsutgifter på gamle lykter. Da vi fikk mange reaksjoner i den forrige arbeidsroda i 2020, tenkte vi å være litt «føre var» og informere, og gjerne få tilbakemeldinger om spesifikke lykter i Åfjord kommune

De lyktene som er vurderes er :

484200 Stokkneset, Stokkøya/Stokksundet.

Denne har liten/ingen nautisk verdi som fyrlykt da den ikke har en eneste hvit sektor. Den har en overgang, som sikkert hadde verdi den gang ferga gikk. Vi tenker å erstatte den med HIB(lanterne) på neset, da effekten vil bli den samme og utgiftene de neste 50 år en brøkdel av vedlikeholdet på lykta. Vi veit samtidig at det er et populært foto-objekt for turister på tur med Hurtigruta som passerer kloss i. En kan vurdere om lykta står der den er, om det fins lokale krefter som vil ta over vedlikehold

485600 Almenningværet. Liten nautisk effekt. I 2020 var der 2 passeringer (samme fartøy inn/ut) før 07.00 den 7.10 og en passering etter kl 18.00 den 23.10. ellers ingen passeringer i mørke fra januar- april og oktober – desember. Så lykta blir ikke brukt.

485000 Skjøråfjorden. Liten nautisk effekt i åpen fjord. Stang/lanterne på 3m grunne ved flytestake planlagt. Lite/ingen trafikk som bruker hvit sektor i mørket

481600 Slåttøya. Fjernes, liten nautisk effekt.

481100 Tårnes. Mulig fjernes, erstattes med LA. Korte sektorer, liten nautisk effekt

481000 Bingsholmsråsa. Mulig fjernes, erstattes med LA. Lykta/underbygning i dårlig stand. Korte sektorer, liten nautisk effekt

Lykter som byttes ut (reetableres):

481500 Synstskjæret Reetableres Litus mini

486200 Terningen. Reetableres Litus Mini

Ber om at kommune/fiskerlag kontakter eventuelle som har andre oppfatninger enn vi i Kystverket og gir tilbakemeldinger. Tenker ikke da på nostalgiske følelser om objekter(ref at bestefar var lyktepasser eller lignende)

Hilsen

Martinus Valderhaug Sæther

overingeniør nautisk

planlegging

KYSTVERKET

Tlf: 70 16 01 86 / 996 40 378

Sentralbord: 07847

www.kystverket.no

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste