

Til

Trøndelag Fylkeskommune
Drift og vedlikehold vei

Harbak 21.10.2020

Manglende vedlikehold og utbedringer av fylkesvei 6318 i Åfjord Kommune

Harbak Velforening har i mange år jobbet aktivt for utbedringer av FV6318 (tidl. FV32), men konstanterer dessverre at veistandarden stadig blir dårligere.

Det er spesielt området "Svanabekken" som er mest kritisk på grunn av stor rasfare. I tidligere planer var dette punktet nr. 9 på fylket sin oversikt over de mest rasutsatte strekninger i Sør-Trøndelag.




Statens vegvesen uttalte allerede våren 2015 at Fylket ikke hadde en årlig budsjetttramme som gir rom for tilføring av tilstrekkelig med grus til fylkesveiene. Konsekvensen er at veien mangler et grusdekke som gir grunnlag for å oppnå de ideelle målsettinger standarden legger opp til. De opplyste også at rekkverket ikke tilfredsstiller krav til fullgod sikring med stolpene festet utenpå mur. Denne løsningen er ikke «etter boken», men i følge SVV valgt og utført for mange år siden ut fra hensynet til vegbredden på stedet.



Vi synes i tillegg at kvaliteten på utført vedlikehold ikke er godt nok. Til informasjon så ble deler av veien forsøkt skrapet mandag 19. oktober. Bildene under er tatt på ettermiddagen samme dag, bare

noen timer etter at entreprenør hadde utført vedlikeholdsarbeid. Vi registrerte i tillegg ekstra skade på rekkverk på samme utsatte veistrekning.



For oss, store og små, som ferdes daglig langs denne strekningen, full av hull, stor rasfare og et rekkverk klassifisert som "ikke eksisterende", er dette alvor. Vi kan ikke slå oss til ro med at det sikkert ordner seg en gang. Vi har etter vår mening et ansvar om å si fra. Skjer det en ulykke i "Svana", og rekkverket blir utsatt for en belastning både vi, vedlikeholdsansvarlig entreprenør, Fylket og Kommunen vet kan bli meget skjebnesvangert, så antar vi det vil bli stilt spørsmål om hvorfor det ikke er gjort utbedringer tidligere. Vi har ingen forståelse for at ikke nødvendig sikring blir gjort på denne veistrekningen. I tillegg opplever vi dessverre at risikoen langs denne delen av veien øker, ikke bare er det rasfare og dårlig sikring, i tillegg er vedlikeholdet så dårlig at "slalåmkjøring" i lav fart er eneste løsning. Etter vår mening er dette en unødvendig tilleggsbelastning/økt risiko.

Målet vårt er å få en rasfri vei med fast dekke. Inntil det er på plass forventer vi at:

- rekkverk/autovern utbedres slik at det tilfredsstiller krav til fullgod sikring
- nødvendig tilførsel av grus
- løpende godt vedlikehold av grusdekket ihht gjeldende standard
- jevnlig kontroll og rensk av fjellside

Vi ber om en snarlig tilbakemelding på hvilke planer Trøndelag fylkeskommune har for denne veistrekningen.

Mvh Harbak Velforening

v/Roy Harbak

Tlf 99287825

Kopi: Åfjord Kommune v/postmottak

Veidekke Infrastruktur - Drift og vedlikehold

Leder hovedutvalg vei Trøndelag fylke

Nestleder hovedutvalg vei Trøndelag fylke