

From: Engen, Tormod Hjørungnes <tormod.hjorungnes.engen@kystverket.no>
To: "Knut Hellesvik" <knhe5@online.no>
Subject: SV: Spørsmål om merking av blåskjellanlegg
Date: Thu, 04 Jun 2020 16:09:32 +0200

Hei

Gjeld din førespurnad lokalitet Straumen eller lokalitet Rognsteinan ? Bilda dine antyder Rognsteinan. I medhald av hamne- og farvasslova har Kystverket gitt løyve til etablering av blåskjellanlegg på lokalitet Straumen 14.03.2017, sist 24.04.2020 og lokalitet Rognsteinan 29.05.2017, sist 24.04.2020. Alle løyva er gitt med vilkår om at dei skal merkast i samsvar med forskrift av 19.01.2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og vedlegg 2 til forskrifta - merking av akvakulturanlegg. Det er ikkje gitt nokon dispensasjon frå vilkåra i løyva.

Helsing
Tormod H. Engen
rådgjevar
KYSTVERKET MIDT-NORGE

Tlf: 70160145 / 97778889
Sentralbord: 07847
www.kystverket.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Knut Hellesvik <knhe5@online.no>
Sendt: torsdag 4. juni 2020 14:44
Til: Engen, Tormod Hjørungnes <tormod.hjorungnes.engen@kystverket.no>
Emne: Fwd: Spørsmål om merking av blåskjellanlegg
Viktighet: Høy

Til: Engen, Tormod Hjørungnes <tormod.hjorungnes.engen@kystverket.no>

Hei

Ser du har hatt befatning med søknadene fra Norgeskjell og henvender meg direkte til deg for å få svar på spørsmålene nedenfor.

Det er høringsfrist i morgen for anlegget på Straumen, så det ville vært fint om vi kunne fått avklart OM DET ER GITT DISPENSASJONER FRA FORSKRIFTEN.

Med vennlig hilsen
Knut Hellesvik

Telefon: 908 92 607

Initiativtaker "Havbruksfri sone utenfor Lysøysundet i ny Kystsoneplan".

----- Videresendt melding -----

Fra: "Knut Hellesvik" <knhelles@online.no>
Til: "post@kystverket.no" <post@kystverket.no>
Cc:
Emne: Spørsmål om merking av blåskjellanlegg
Dato: Tue, 12 May 2020 16:22:44 +0200

Lysøysundet, 12.05.2020

Til: Kystverket Midt
epost: midtnorge@kystverket.no ga feil så derfor post@kystverket.no

Deres ref: 2017/1119-3 (og seinere 13)

Sak: Spørsmål om merking av blåskjellanlegg.

Undertegnede bor 600 meter unna dette anlegget og har observert litt forskjellig. Bl.a. hvordan anlegget er merket.
Dere ga tillatelse i 2017 (og gir nå ny) til å ha blåskjellanlegg på denne lokasjonen med vilkår som inneholder punktet "Merking skal skje i samsvar med forskrift av 19.01.2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger § 5 og vedlegg 2 til forskrifta – Merking av akvakulturanlegg".

Mitt spørsmål er om det er gitt noen form for dispensasjoner fra disse bestemmelsene?

Spesielt følgende punkter i Vedlegg 2:
3.2 Bøyer til forankring eller fortøyning mv.
Bøyer til forankring eller fortøyning av et akvakulturanlegg skal ha gul farge som for et IALA spesialmerke.
Bøyer til forankring eller fortøyning av et akvakulturanlegg kan benyttes til samtidig å merke ytterpunkt på anlegget.

Kommentar: Det er bare grå bøyer i anlegget og 4 "brune staker" som bærer lyssignalene og antakelig skal fungere som yttermerker.
MEN: De to merkene som er ment å stå i sørvestre og sørøstre hjørne står slik at en del av anlegget "stikker ut mellom disse stakene" og dermed er en fare for båter som skal passere. Se vedlagte bilde.

3.3.3 Lyssignal
Spesialmerket skal gi et lyssignal med følgende egenskaper:
Sjette underpkt:
- Lyssignal skal være synkronisert.

Kommentar: Lysene er ikke synkronisert, men blinker hver for seg. Slik de har fungert hele tiden.

Det ble klaget på disse forholdene i oktober 2018, men jeg ser at bare Fiskeridirektoratet svarte på "sin del" av klagen og henviste til dere for merkingen. Antakelig ble ikke saken oversendt til dere.

Håper dere kan gi et raskt svar på om det er gitt noen dispensasjoner fra merking for dette anlegget ST-B-331.

Med vennlig hilsen
Knut Hellesvik

--

Sendt med Operas e-postklient: <http://www.opera.com/mail/>