

Fra: Johan Peder Lysberg (johan@arcon.no)

Sendt: 22.06.2020 10:59:28

Til: Aune Erlend

Kopi: Hårstad Trude Iversen

Emne: 5058/170 Kråkøy slakteri - Tiltaksklasse for bygningsfysikk

Vedlegg:

Hei

Vi er blitt gjort oppmerksom på at tiltaksklasse for bygningsfysikk muligens er for lav pga. bygget inneholder fryselager. Det ble søkt med bygningsfysikk i tiltaksklasse 1, men burde trolig ligge i tiltaksklasse 2 som medfører krav om uavhengig kontroll. Bygget inneholder et fryselager og en hurtigfrys. Slik jeg har forstått det er hurtigfrys en uavhengig, prefabrikkert enhet.

Vi ber om en vurdering på om det er behov for å øke tiltaksklasse for bygningsfysikk og engasjere en uavhengig kontrollør.

Med vennlig hilsen

Arcon Prosjekt AS

Johan Lysberg
Arealplanlegger

Tlf: 74 21 65 65

Mobil: 95 06 09 81

E-Post: johan@arcon.no

Web: www.arcon.no

Post: P.boks 224, 7801 Namsos