

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS  
Postboks 401  
7129 BREKSTAD

Deres ref.  
21657/2020/M71/PEROVE

Vår ref.  
13145/2020//KRIGIL

Dato  
21.10.2020

## Svar på rapport fra tilsyn By barnehage 21.09.20 v/Per Ove Johansen

Vi viser til deres brev av 25.09.20 vedr. rapport fra branntilsyn 21.09.20, og oversender fremdriftsplan med tidspunkt for når og hvordan avvik blir lukket.

| Nr. | Avvik                                                                                                                                                               | Kommentar FBRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Handlingsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Eier av bygg kunne ikke vise til tilstrekkelig med dokumentasjon på at plikter etter §§5,8 og 9 i forskrift om brannforebygging var oppfylt.                        | <p><u>Følgende ble avdekt under tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bygget består av flere byggetrinn over flere år. Barnehage-del ble opplyst å være fra midten av 1990- tallet. Eier kunne ikke dokumentere at sikkerhetsnivået i resterende bygningsmasse var oppgradert.</li> <li>Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på eksisterende brannteknisk inndeling. (brannskillende konstruksjon, seksjonering mm ...)</li> <li>Dokumentasjon på ettersyn av branntekniske installasjoner /byggningsdeler kunne ikke fremvises ved tilsynet.</li> </ul> | <p><u>Dokumentasjon:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>På at sikkerhetsnivået i resterende bygningsmasse var oppgradert.</li> <li>På eksisterende brannteknisk inndeling.</li> <li>På ettersyn av branntekniske installasjoner/byggningsdeler</li> </ul> <p><b>Fremskaffes innen 31.12.20.</b></p> |
| 2   | Eier hadde ikke tilstrekkelig rutiner for å sørge for at bygningsdeler i byggverket som skal begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert slik at de fungerer. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det ble under befaringen avdekket manglende tetting av gjennomføring i brannskillende konstruksjon mellom barnehage og gammel skole.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tetting blir gjennomført snarest, og senest i løpet av <b>uke 43</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Bruker av bygget kunne ikke fremvise dokumentasjon på at virksomhetens plikter i henhold til §§12 og 13                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruker kunne fremvise detaljert branninstruks med tiltakspunkter ved brann, men følgende var mangelfullt dokumentert:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan for øvelser står i branninstruks, 2 hvert halvår.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>etter forskrift om brannforebygging var oppfylt.</p> | <p>- Plan for øvelser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasjon for gjennomføring og evaluering av øvelser</li> <li>• Dokumentasjon på opplæring av ansatte og dokumentasjon på opplæring av nyansatte før de settes i selvstendig arbeid.</li> <li>• Dokumentert risikovurdering, risikovurderinger bør omtale soving innendørs i rom uten røykdetektor med mer.</li> </ul> | <p>Men etter anbefaling fra FBRT går vi bort fra uvarslet øvelse.</p> <p>Vi jobber med å få på plass en slukkeøvelse med FBRT på et personalmøte i</p> <p><b>november- 20.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det jobbes på overordnet nivå med ny beredskapsplan for barnehagene i ÅK.</li> <li>• Her vil også dokumentasjon komme inn.</li> </ul> <p><b><u>Beredskapsplanen skal stå ferdig i løpet av første halvdel av 2021.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle ansatte og vikarer må lese og sette seg inn i branninstruks, men dokumentasjon, signering på dette mangler. Dette vil komme som eget pkt. i <b>ny beredskapsplan.</b></li> <li>• Vi har i etterkant av tilsynet sluttet med soving inne uten kontinuerlig tilsyn, pga mangel på detektorer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tar en risiko - vurdering når dette er på plass. Dokumentasjon på dette vil komme inn i en <b>ny beredskapsplan.</b></li> </ul> </li> </ul> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Bruker av bygget hadde ikke sørget for at rømningsveier opprettholdt sin funksjon og at fremkommeligheten ikke blir redusert. | Under befaring ble følgende avdekt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnegrind i rømningsvei i underetasje slår feil vei, og kan låses.</li> <li>• Låse-hasp montert på utsiden av dør til «soverom» i hovedetasje.</li> </ul> | <b>Avvik lukket.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnegrind er fjernet.</li> <li>• Låsehasp er fjernet.</li> </ul> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

For Åfjord Kommune

Kristin Syltern Gilde  
Styrer By barnehage

Kopi:

Hilde Haugdahl Humstad  
Eiendom- og beredskapssjef