



ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54
7169 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

6405/2021/M71/PEROVE

Dato

18.03.2021

RAPPORT ETTER DIGITALT BRANNTILSYN BRANDSFJORD SKOLE 2021

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 18.03.2021 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn
Fjæraveien 20
7130 Brekstad

Besøksadresse

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

Internett

Org.nr.

72 51 40 00

www.fbrt.no

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Brandsfjord skole
Beskrivelse av objekt	Barne- og ungdomsskole. Barnehage
Tilsynsdato	18.03.21
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke
Eier	Åfjord kommune
Bruker(e)	Brandsfjord skole
Knr/gnr/bnr	5058/46/24
Oppfølging etter forrige tilsyn	Gjennomgang av forrige tilsynsrapport.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Herman Klok	Rektor	Brandsfjord skole
Siv- Anita Strudshavn	Styrer	Brandsfjord barnehage
Hilde Haugdahl Humstad	Eiendom og beredskapssjef	Åfjord kommune
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet ble gjennomført digitalt på Teams.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funns

6.1. Avvik

Ingen avvik ble konstatert under tilsynet.

6.2. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

6.3. Andre forhold

Brannvesenets har inntrykk av det er et godt brannforebyggende arbeid ved Brandsfjord skole. Det er etter forrige tilsyn gjort en god jobb med å få på plass rutiner og dokumentasjon på det gode arbeidet som gjøres. Låsesylindere er byttet på rømningsveier til fastmontert vrider. Det ble diskutert rutiner for utleie, og det ble under tilsynet kommet frem til en god løsning med å se på tilsvarende rutiner for lignede objekt. Beredskapsplanen ble også diskutert, og revidert plan med oppdatert varslingsliste ble før rapporten var ferdigstilt, fremsendt til brannvesenet.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

8. Tilbakemelding

Kreves ikke.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør