

OPPSITTERE VED HUBAKKVEGEN

7170 25.03.2009.

Åfjord Kommune
V / Ordføreren
7170 Åfjord.

Kopi

Kloakksituasjonen i Hubakkvegen, flere oppsittere.

Kloakksituasjonen for noen oppsittere ved Hubakkvegen er ikke tilfredsstillende.

Dette må det gjøres noe med i nærmeste framtid.

Kloakken fra nr, 47 går under huset på nr, 49 og videre under huset på nr, 51. No har det vært flere episoder med i gjentetting av eksisterende rørgate her, noe som ikke kan fortsette på dette viset.

For de andre som berøres av samme felles rørgate fra Nr, 48 og 52, og fram til, hvor knytestpunkt er, er det en oppsitter som er direkte påknytt denne ledning.

Alle de andre innehar septiktanker.

Hvor denne ledning ender opp er ikke helt sikkert, påvist.

Samlet kloakk fra 47 - 49 og 51 skal være påknytt en eller annen plass, men ikke påvist.

Ved nedsettelse av fargestoff ved nr, 52, kom fargestoffet opp ute i sjøen i Monstadbukta.

Kloakken er dermed ikke med i hovedkloakksystemet, noe som det bør gjøres noe med snarest, og senest høsten 2009.


Oppsitterne som dette gjelder oppfordrer ansvarlige personer i Åfjord Kommune, til å ta dette opp til seriøs behandling.

Vi ønsker en stabil, sikker og miljøvennlig kloakksituasjon, i vårt område, lik andre i kommunen vår.

Samlet underskriftsliste følger vedlagt.

Håper på snarlig respons.

For oppsitterene


Terje Adsen

KLOAKKANLEGG OPPSITTERE HUBAKKVEGEN

Kopi.

Oppsitterne i Hubakkvegen har ikke tilfredsstillende kloakkavløp.

Dette gjelder følgende:

- Nr: 46. Haldis Nerdal
- Nr: 47. Eier. Øystein Syltern
- Nr: 48. Eier. Nils Monstad
- Nr: 49. Petter Siljestad
- Nr: 50. Ottar Monstad
- Nr: 51. Terje Adsen
- Nr: 52. Nils Monstad
- Nr: 54. Eier. Åge Tårnes
- Nr: 56. Arvid Lysø
- Nr: 58. Erik By

Opsitterene er enige om at dette må det gjøres noe med i inneværende år. Alle mener dette er kommunens ansvar i forhold til hva som er gjort på tilgrensede områder, med ordentlig avløp.

Underskriftsliste følger vedlagt.

Kopi UNDERSKRIFTS LISTE

Haldis Nerdal

Haldis Nerdal

Øystein Syltern

Øystein Syltern

Ottar Monstad

Ottar Monstad

Terje Adsen

Terje Adsen

Nils Monstad

Nils Monstad

Åge Tårnes

Åge Tårnes

Arvid Lysø

Arvid Lysø

Erik By

Erik By

Petter Seljestad

Petter Seljestad

Undertegnede er ansvarlig for oppsettingen av listen.

Terje Adsen
Terje Adsen

Udatert 2009.

Kopi

KLOAKKHISTORIE HUBAKKVEGEN 51, 7170 ÅFJORD.

Skjøte på denne tomteparsellen er overdratt fra Jens Sydsjør til undertegnede, og datert fra tinglysingsmyndighet 28111966. I samme tidspunkt ble det søkt om byggetillatelse på parsellen. Denne ble avslått da det ikke var plan om kloakkanlegg i dette område enda. Kloakken fra de ovenfor liggende boliger lå der selvfølgelig allerede.

Det ble ikke gitt tillatelse til å sette mer kloakk i tilnærhet liggende bekk, enn det som fantes på dette tidspunkt. En stund deretter ble det opprettet plan for kloakk og byggetillatelse ble derfor gitt i den forbindelse.

Vi måtte under gravearbeidet på min tomt, sette opp en kommelignende innretning for å få senket eksisterende kloakk til under bankett til min bolig, da ledningen gikk rett gjennom min tomt.

Kommuneingeniør var den gang Hr. Hårstad. Bygging ble igangsatt på våren 1968, og innflytting like før jul dette året. Kloakken ble derfor satt i samme bekk som annen kloakk i samme område, selvfølgelig med septiktank fra mitt hus. Noen tid deretter ble kloakken lagt i rør (sementrør) på den andre siden av bekken, sett fra min side. Jeg ble derfor pålagt å forlenge min kloakk fra bekkens side og inn i den nye kloakk. Graving og nedleggelse av rør ble utført av Einar Aune.

Regningen på dette arbeidet var det meningen å dele på de to ovenfor liggende naboer da kloakken deres også kom sammen med min. Dette ble aldri gjort fra min side.

Noen tid deretter var jeg, og da levende nabo Ditmar Harsvik, på inspeksjon i nedsatt komme hvor min kloakk skulle være innkoplet. Her fikk vi se framgangsmåten som var benyttet ved "påknyting". En ring med kjegle på oversiden, lagt oppe på hovedrør med lokk, og rør fra min kloakk i nesten rett vinkel inn under ringkant, var påknytingen på min kloakk.

Kommuneingeniør Hr. Hårstad ble derfor kontaktet med en gang og kom på befarings. Det ble da slått hull i hovedrør med ett spett, og dermed var saken avsluttet fra hans side.

Slik som jeg husker det var den gang kan jeg umulig forstå at det kom noen kloakk fra den ledningen fra min bolig, og de andre to, i det hele tatt inn i hovedkloakken.

Jeg regner med at all kloakk da gikk like fullt i bekken.

Jeg har betalt kloakkavgift i alle år.

For noen år tilbake ble det opprettet og nedgravd ny kloakk i området. Om jeg er tilknyttet dette nettet eller ikke vet jeg ikke. Kan hende alt går fortsatt i bekken.

Dette ønsker jeg kommunen kan undersøke så snart som mulig.

