

**Om avløp i Vika på Lysøya**  
-en saksammenstilling!

Sak 07/3691

Hovedutvalget vedtar pålegg om at utslippene fra 4 fritidseiendommer må utbedres. Disse eiendommene er gnr. 71 bnr. 54,56,58 og 79.

Utbedringsfrist settes til 31.12.2010. Det gjøres oppmerksom på søknadsplikt m.m.

Sak 07/3569

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for gnr. 71 bnr. 54. Vilkår: utslippspunkt på 10 meter.

Ansvarsretter Fosen VVS. Anlegget er ikke ferdigmeldt, det er ikke gitt brukstillatelse eller utferdiget ferdigattest.

10.10.2012 - Ringte Fosen VVS AS for å etterspørre ferdigmelding og kontrollerlæring, ba spesielt om at han undersøkte om utslippet virkelig var lagt på 10 meter.

16.10.2012 - kontrollerklæring mottatt.

12.11.2012 e-post om at 3. vilkår er OK. Dette betyr at Fosen VVS AS har erklært at utslippet ligger på 10 meters dyp.

12.11.2012 Vi skrev e-post til Fosen VVS AS der vi melder tilsyn og ber om konkrete opplysninger om hvor langt ut dette utslippspunktet ligger.

**Pr. 17.1.2012 er dette spørsmålet ikke besvart.**

Sak 08/1332

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for gnr. 71 bnr. 58. Vilkår: Utslippspunkt på 10 meter.

Ansvarsrett gitt til Frode Johansen. Anlegget er ikke ferdigmeldt, det er ikke gitt brukstillatelse eller utferdiget ferdigattest.

10.10.2012 ringte Frode Johansen og ba om at han ferdigmelder anlegget. Dette forutsetter at han kan skrive kontrollerklæring som sier at anlegget er bygd i henhold til tillatelsen. Jeg ba ham spesielt sjekke om utløp ble lagt til 10 meter.

11.10.2012 Frode Johansen leverer ferdigmelding med kontrollerklæring med avvik. Avviket er at utløpet ligger på 5 meters dybde ikke på 10 meter som utslippstillatelsen forutsetter.

30.10.2012 Tilskrives Frode Johansen om at utslippssaken ikke kan avsluttes med slikt avvik. Han gis en beskrivelse av mulige løsninger.

**Pr. 17.1.2013 er det ikke kommet tilbakemelding fra Johansen eller gjort forsøk på å lukke avviket på annen måte.**

### **Hovedutvalgsbehandling 9/2-2012:**

Ny frist for utbedring settes til 30/6-2012. Det vedtas bruk av tvangsmulkt.

Sak 12/1758

Gnr. 71 bnr. 56 Jan G. Olsen.

15.6.2012 - ufullstendig søknad. Rørlegger Gustav Melum AS. Forsøkt komplettert 9.8.2012, men søknaden har fremdeles mangler.

Saksbehandler ringt og snakka med Gustav Melum AS. Vi mangler søknad om ansvarsrett samt kart med inntegnede komponenter.

10.10.2012 - e-post fra Sonja Hansen om at dette anlegget er bygd i juli 2012, at hun ikke har fått nabovarsel og at anlegget ikke er i overensstemmelse med den søknaden som er levert eller pålegg fra Bjugn kommune.

11.10.2012 E-post til ans/søk Melum om at søknaden er mangelfull.

26.10.2012 purring i forhold til overstående e-post av mangler.

29.10.2012 e-post fra Melum der det beskrives hva de tenker å gjøre.

30.10.2012 E-post til Melum der vi gir en beskrivelse av mulige løsninger med hensyn til utslippspunkt.

**pr. 17.1.2013 er det ikke kommet inn fullverdig søknad om tiltak. Hele anlegget må beskrives, også utslippspunkt. Det må søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner/oppgaver i tiltaket: Ans.søk, PRO og UTF. Anlegget må nabovarsles på vanlig måte.**

Sak 12/1759

Gnr. 71 bnr. 79 - Brit Roel.

25.5.2012- e-post fra Janne Eriksen der hun bekrefter at bnr. 79 kan koble seg til hennes anlegg dersom kommunen godkjenner det.

19.6.2012 - ufullstendig søknad - rørlegger Gustav Melum AS. Forsøkt komplettert 9.8.2012, men søknaden har fremdeles mangler. Saksbehandler ringte og snakka med Gustav Melum AS 2.10.2012. Vi mangler søknad om ansvarsrett samt kart med inntegnede komponenter. 10.10.2012 - e-post fra Sonja Hansen om at dette anlegget er bygd i juli 2012, at hun ikke har fått nabovarsel og at anlegget ikke er i overensstemmelse med den søknaden som er levert eller pålegg fra Bjugn kommune.

11.10.2012 E-post til ans/søk Melum om at søknaden er mangelfull.

26.10.2012 purring i forhold til overstående e-post av mangler.

29.10.2012 e-post fra Melum der det beskrives hva de tenker å gjøre.

30.10.2012 E-post til Melum der vi gir en beskrivelse av mulige løsninger med hensyn til utslippspunkt.

4.11.2012 e-post fra nabo med tillatelse til å ha anlegget plassert på deres eiendom.

pr. 17.1.2013 er det ikke kommet inn fullverdig søknad om tiltak. Hele anlegget må beskrives, også utslippspunkt. Vi forutsetter at vi får en grundig dokumentasjon som viser hva som skal gjøres for å få slamavskilleren til å gli bedre inn i terrenget. Situasjonsplanen må vise innmålt avstand fra slamavskiller til det punkt tømmebilen skal stå parkert ved tømning. Det må søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner/oppgaver i tiltaket: Ans.søk, PRO og UTF. Anlegget må nabovarsles på vanlig måte. Tillatelsen fra naboen (Adsen/Eriksen) må leveres i underskrevet stand.