

Fra: Roger Olsen (olsenro88@gmail.com)

Sendt: 15.05.2020 18:30:04

Til: Postmottak Ørland; Statens vegvesen region midt

Kopi:

Emne: Problemrapport: Ikke hull, men asfalt-dump

Vedlegg:

Til Bjugn og Statens vegvesen region midt,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<https://www.fiksgatami.no/report/67835>

Navn: Roger Olsen

E-post: olsenro88@gmail.com

Kategori: Hull i vei

Tema: Ikke hull, men asfalt-dump

Detaljer: Ikke hull, men asfalt-dump ca 30cm diameter midt i veien. Veldig irriterende..

Breddegrad: 63.843569

Lengegrad: 9.846104

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Jøssundveien (721)

Veioperator for denne navngitte veien (utledet fra veiens referansenummer og type) Statens vegvesen

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]