



ØRLAND KOMMUNE

Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

10510/2020/M71/MALSET

Dato

12.05.2020

TEAMTILSYN RØMNINGSVEGER UNDERVISNINGSLOKALER I ØRLAND KOMMUNE

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte tematisksyn jfr. skjema i vedlegg.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingssåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 15.06.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen

Johan Uthus
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 401
7129 Brekstad

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25
7130 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no

RAPPORT FRA TEMATILSYN

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte befarings- og tilsyn den 12.05.20 og 14.05.20 i opplyste objekter.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. J

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Til stede ved tilsynet:

Navn	Tittel	Enhet	Dato
Odd Erik Røstad	Rektor	Ørland ungdomsskole	12.05.20
Trude Gjøl	Rektor	Brekstad barneskole	12.05.20
Ole Gunnar Utstrand	Rektor	Botngård barneskole	12.05.20
Gunn Eva Haug	Rektor	Opphaug skole	14.05.20
Bernt B. Lein	Avd.leder	FBRT	-
Malene Stræte	Avd.leder	FBRT	-

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten innenfor områdene, (eksempler temaområder):

Rømningsforhold og rømningssikkerhet

Tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av bakgrunn for tilsyn på temaområdet. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Generelt

Navn på objektene: Brekstad barneskole
Botngård skole
Ørland ungdomsskole
Opphaug skole

Definisjoner:

- AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
- KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1 – Botngård skole

Eieren av byggverket hadde ikke etablert tilstrekkelige rutiner som skal sikre at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 9

Kommentarer:

Det ble under befaringen avdekt at det ikke er samsvar med de faktiske rømningsveiene og de som er oppmerket i rømningsplanen. Det må foretas en gjennomgang av rømningsvegene, en må da se på merking av disse og utforming av eksisterende rømningsplaner. Rømningsvegene og rømningsplanene må tilfredsstille kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1 – Botngård skole

Det ble under befaringen på Botngård skole avdekt lagring i korridorer som kan være til hinder for effektiv rømning. Dette ble påpekt i venteareal utenfor kontor til helsesykepleier og i areal som er benyttet til rømning mot Bjugnhallen.

Andre forhold

Brannvesenet gjennomførte dette tematisynet med fokus på rømningsveger ifbm. oppstart av skolehverdagen etter koronautbruddet og påfølgende endret bruksmønster i byggende.

Det er av brannvesenets inntrykk av at det fokuseres godt på brannsikkerheten ved undervisningsbyggene i Ørland kommune og at sikkerheten til ansatte og elever tas på det største alvor.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 15.06.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.