



Tommy Sunde

Stensvegen 8 B
2053

Deres ref.

Vår ref.

16412/2020/M71/ROYHOV

Dato

03.07.2020

FYRINGSFORBUD

RAPPORT ETTER TILSYN/FEIING PÅ FYRINGSANLEGG - MEIERISTRANDVEIEN 17 – 5057.85.7 - 02.07.2020

RAPPORT FRA TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Tilsynet, gjennomført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS, ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6 se vedlegg.

Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging.

Opplysninger fra tilsynet	
Gnr/Bnr	5057.85.7
Adresse	Meieristrandveien 17
Eier	Felleseid
Dato for tilsynet	02.07.2020
Eier/repr. for eier	Tommy Sunde
Fra FBRT	Roy Hovde

Innledning

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten.

Omfang

Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.

Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket.



Postadresse

Postboks 43

7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

Definisjoner:**AVVIK:**

Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på følgende krav fastsatt i forskrift om brannforebygging § 6:

- Fyringsanlegget skal virke som forutsatt, og ikke inneha feil som vesentlig øker risikoen for brann
- Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
- Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt
- Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avdekte avvik, anmerkninger og kommentarer fra tilsynet:

AVVIK			
Nr	Avvik	Kommentar	Hjemmel
1	Eiere hadde ikke sørget for at fyringsanlegget fungerte som forutsatt og ikke innehadde feil som vesentlig øker risikoen for brann.	Skorsteinene har sprekkdannelser og er frostsprengt. Selve teglsteinene er også i dårlig forfatning. Skorsteinen er innkledd og står mot vegg, og det mangler utkraging i etasjeskillene.	Forskrift om brannforebygging § 6
2	Eiere hadde ikke sørget for at fyringsanlegget hadde tilfredsstillende adkomst.	Takstige var ikke godkjent i henhold til forskrifter.	Forskrift om brannforebygging § 6
KOMMENTARER			
Observasjoner/andre forhold			
<u>Om skorsteinene:</u> Skorsteinene er i så dårlig forfatning at det gis umiddelbart fyringsforbud. Selve teglsteinene er også i så dårlig forfatning at styrken i skorsteinene er svekket. Det anbefales derfor ikke rehabilitering. Men heller at den rives, og at det heller eventuelt settes opp ny skorstein. <u>Om adkomst:</u> Det kreves typegodkjente takstiger/trinn og at de monteres etter monteringsanvisning. <u>Om Røykvarslere og håndslukkere:</u> Krav til røykvarslere er minimum en i hver etasje, men i større bygg er det viktig å tenke på at alarmen høres i alle rom. Håndslukkere må kontrolleres av profesjonelle hvert 5.år. Anbefalt egenkontroll hvert kvartal			

Under henvisning til ovenstående, fatter tilsynsmyndigheten med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, 3.ledd, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 6, 2.ledd.

Vedtak:

Det ilegges fra og med i dag, 03.07.2020 fyringsforbud inntil forholdene er rettet som informert om ved befaring 02.07.2020

Dette vedtaket kan påklages til Fosen brann og redningstjeneste innen tre uker fra dette brevet mottas, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41, 2. ledd og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, 2. ledd.

Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.

Fosen brann- og redningstjeneste
Postboks 401
7129 Brekstad

epost: postmottak@fbrt.no

Med hilsen
Bernt Lein
NK Brannsjef

Roy Hovde
Feier

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.