



Ørland kommune

Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

20516/2020/M71/MALSET

Dato

09.09.2020

RAPPORT FRA DOKUMENTTILSYN VED BORGEN BARNEHAGE 2020

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte varslet dokumenttilsyn ved Borgen barnehage den 24.04.20 med tilbakemeldingsfrist den 25.05.20. Tilbakemelding ble mottatt 19.05.20.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 20.10.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen

Bernt B. Lein
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

Telefon

72 51 40 00

7159 Bjugn

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Fjæraveien 20

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Borgen barnehage
Varslet dato	24.04.20
Tilbakemeldingsfrist	25.05.20
Tilbakemeldingsdato	19.05.20
Eier	Ørland kommune
Bruker(e)	Ørland kommune
Oppfølging etter forrige tilsyn	Avvik lukket.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Involverte i tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Marita Steen	Styrer	Borgen barnehage
Malene Stræte	Leder forebyggende avd.	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet baserer seg på en dokumentgjennomgang for å verifisere at:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet baserer seg på en dokumentgjennomgang, samt utfylling av sjekkliste oversendt virksomheten. Etterspurte dokumenter og sjekklisterpunkter baserer seg på tidligere historikk og risikovurdering utført av brannvesenet. Følgende dokumenter ble oversendt brannvesenet fra virksomheten som en del av tilsynet:

- Oversikt over branndokumentasjon Borgen barnehage datert 19.05.20
- Kontrollrapport Honeywell Brannalarm datert 13.05.19

- Oversikt over aktiviteter for kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler m.v. datert 19.05.20
- Vedlikeholdsrapport for håndslukkere datert 23.04.20
- Vedlikeholdsrapport for brannalsangetromler datert 23.04.20
- Kvalitetssikringsystem for §§ 12 og 13
- Kontaktpersoner
- Branninstruks rev. Nov. -19
- Risikovurdering med tiltaksplan rev. 12.05.20
- Tiltakskort brann datert 05.02.20

Følgende av etterspurte dokumenter ble ikke oversendt:

- Dokumentasjon som viser at avdekte avvik ved kontroll av branntekniske installasjoner er rettet(dokumentasjon av vedlikehold).

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Det var ikke etablert et tilstrekkelig system for å sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at det fungerer som forutsatt.	Det ble i tilsynet etterspurt dokumentasjon over utført ettersyn av branntekniske installasjoner for siste 12. mnd. Intervall og innhold på ettersyn av brannalarmanlegg, branndører og ledesystem er spesifisert i FDV-dokumentasjon. Intervallet for ettersyn av brannslanger er beskrevet i NS-EN 673-1 og bør utføres minst 2 ganger i året, for håndslukkere er dette beskrevet i NS 3910 og bør utføres minst 4 ganger i året. Basert på logg over utførte kontroller må det tas en gjennomgang for å sikre at spesifikasjoner fra leverandører og	Forskrift om brannforebygging § 5

		føringer fra nasjonale standarder blir etterlevd. Det ble også etterspurt dokumentasjon på utført vedlikehold eller dokumentasjon på at avvik påpekt i sakkyndige kontroller var utført. Det ble i rapport fra sakkyndig kontroll av brannalarmanlegg påpekt mangler. Det er fra tilsynsmyndigheten usikkerhet om manglene er definert som avvik som må rettes eller bør rettes (da det ikke var angitt alvorlighetsgrad i rapporten) og således om det følger dokumentasjon på utført arbeid.	
2	Virksomheten har ikke dokumentert at pliktene etter §12 er oppfylt.	Det var i vedleggene som fulgte tilbakemeldingen en oversikt over alle aktivitetene som de ansatte deltar på når det kommer til forebyggende brannvern. Mål, innhold, deltakere, gjennomføring og evaluering av øvelsen må inngå som en del av øvingsdokumentasjonen. Dette fremgikk ikke i tilbakemeldingen gitt til brannvesenet ifbm. tilsynet.	Forskrift om brannforebygging § 13

6.2. Andre forhold

Basert på oversendt dokumentasjon er det av brannvesenets inntrykk at det ilegges mye arbeid for å sikre at brannsikkerheten blir tilfredsstillende ivaretatt.

7. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 20.10.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen
Malene Stræte
Saksbehandler

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

