



ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43
7159 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

21857/2020/M71/MALSET

Dato

29.09.2020

RAPPORT FRA TILSYN VED BOTNGÅRD UNGDOMSSKOLE 28.09.20

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 28.09.20 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Bernt B. Lein
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20
7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Botngård ungdomsskole
Beskrivelse av objekt	Nybygd ungdomsskole i 3 etg.
Tilsynsdato	28.09.20
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke
Eier	Ørland kommune
Bruker(e)	Ørland kommune/Botngård ungdomsskole

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Ole Sørgård	Enhetsleder eiendom	Ørland kommune
Rolf Roodbol	Prosjektleder	Ørland kommune
Anders Fagerbæk	Driftstekniker	Ørland kommune
Tor-Eirik Solli	Rektor	Ørland kommune
Per Ove Johansen	Branninspektør	Fosen brann- og redning
Malene Stræte	Leder forebyggende avd.	Fosen brann- og redning

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Andre forhold

Tilsynet ble gjennomført som et førstegangstilsyn. Det ble gjennomgått hvordan bygget er bygget og utstyrt mtp. branntekniske løsninger. Det ble også demonstrert hvordan leverandørdokumentasjon var lagt inn i eksisterende programvare for internkontroll brann. Det ble fremvist dokumentasjon for opplæring av ansatte og plan på gjennomføring av øvelse.

Brannvesenet har et inntrykk av at det utføres et godt og systematisk brannforebyggende arbeid ved Botngård ungdomsskole.

6. Oppsummering/avsluttende møte

Det ble ikke avdekt avvik eller anmerkninger ved tilsynet.

Med hilsen

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.