

**VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR HÅNDSLOKKERE
FOR**

Bre Invest AS

P.b. 134

7129 Brekstad

Ref: Stig Skogstad tlf: 9151 2915 E-post: stig@yrjartun.no

Serviceavtale fra: 2012

Fosen Brannservice as har utført vedlikehold av håndsløkkere:	
Antall håndsløkkere	31
Vedlikeholdsdato	18.12.2019
Neste vedlikehold	Desember 2020
Kompetent person/Nr	Svein Solem / G 1227
Vedlikehold er utført etter NS 3910:2015 <i>Brannmateriell - Vedlikehold av håndsløkkere</i> Samtlige godkjente håndsløkkere er påklisset datert/signert godkjenningsetikett av utførende servicetekniker	
Kommentar: Sløkkere i nærings og felles areal kontrollert. Alle funnet ok Plvr=pulversløyker Skm=skumsløyker	

STATUS HÅNDSLOKKERE

Nr	Plassering	Produsent	Type	Brannklasse	Prod. år	Tillegg B Kontroll	Tillegg C Service	Neste kontroll
1.1	Ventilasjonsrom	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2019		12-20
1.2	Lagerrom v.parkplass Stig	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2019		12-20
1.3	Felles/tekn. Rom	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2019		12-20
1.4	Lager v.sykkelbod	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2019		12-20
1.5	Lager v.boder	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2019		12-20
1.6	Søppelrom	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2019		12-20
1	Pizzabakeren	Presto K-5	Co2	89B	2014	Des-2019		12-20
2	Pizzabakeren	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2014	Des-2019		12-20
2.1	Leil 209	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
2.2	Leil 208	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2018		12-23
2.3	Leil 207	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
2.4	Leil 206	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
2.5	Leil 205	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
2.6	Leil 204	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22

Nr	Plassering	Produsent	Type	Brannklasse	Prod. år	Tillegg B Kontroll	Tillegg C Service	Neste kontroll
2.7	Leil 203	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
2.8	Leil 202	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
2.9	Leil 201	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.1	Leil 309	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.2	Leil 308	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.3	Leil 307	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.4	Leil 305	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.5	Leil 306	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.6	Leil 304	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.7	Leil 303	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.8	Leil 302	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
3.9	Leil 301	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
4.1	Leil 405	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
4.2	Leil 404	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
4.3	Leil 403	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
4.4	Leil 402	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22
4.5	Leil 401	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2012	Des-2017		12-22

Signatur for utført vedlikehold: _____