



ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54
7169 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

26206/2020/M71/MALSET

Dato

24.11.2020

RAPPORT FRA TILSYN VED FOTBALLHALLEN 2020

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 17.11.20 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 22.12.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Bernt B. Lein
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Fotballhallen
Tilsynsdato	17.11.20
Tilbakemeldingsfrist	22.12.20
Eier	Åfjord kommune
Bruker(e)	Frivillige lag og foreninger, skoler
Knr/gnr/bnr	5058-58/187
Oppfølging etter forrige tilsyn	Førstegangstilsyn

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Jan Ove Berdahl	Sektorsjef	Åfjord kommune
Hilde Haugdahl Humstad	Eiendoms- og beredskapssjef	Åfjord kommune
Kurt Fiksdal	Driftstekniker	Åfjord kommune
Malene Stræte	Leder forebyggende avd.	FBRT IKS

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet var et førstegangstilsyn der det var fokus på å informere om gjeldende regelverk og brannvesenets tilsynsarbeid, fokuset var rettet mot eiers plikter.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Det var ikke etablert et system for å sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.	Kontrollen må baseres på informasjon som fremkommer av FDV-dokumentasjonen som følger bygget og de tekniske anleggene. Med begrepet kontroll menes både kvalifisert kontroll og ettersyn. Det ble under tilsynet opplyst om at det ikke var utarbeidet rutiner for å ivareta kvalifisert kontroll og ettersyn, FDV-dokumentasjon for bygg og tekniske anlegg forelå.	Forskrift om brannforebygging § 5
2	Eieren av bygget hadde ikke gjort den som bruker byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.	Når det er flere som har bruksrett på bygget, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. Det var ikke etablert rutiner som ivaretar overnevnte krav.	Forskrift om brannforebygging § 4, 3.ledd

6.2. Andre forhold

Tilsynet ble gjennomført som et førstegangstilsyn og på Teams, det ble derfor avtalt en befaring på et senere tidspunkt.

Det ble under tilsynet understreket viktigheten av å få etablert rutiner som ivaretar sikkerheten for de som bruker bygget, samt rutiner for å få kontrollere branntekniske installasjoner.

Det ble på tilsynet etterspurt brannsikkerhetsstrategi, denne er det ikke nødvendig å ettersende dersom det ikke foreligger en versjon etter ver. 2018-10-05.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 22.12.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.