



ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43
7159 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

4405/2021/M71/PEROVE

Dato

22.02.2021

RAPPORT ETTER BRANNTILSYN FOSENHALLEN

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 22.02.21 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 25.03.21, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20
7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Fosenhallen
Beskrivelse av objekt	Flerbrukshall, is-hall
Tilsynsdato	22.02.21
Tilbakemeldingsfrist	25.03.21
Eier	Ørland kommune
Bruker(e)	Roret KF
Knr/gnr/bnr	5057/20/159
Oppfølging etter forrige tilsyn	Gjennomgang av forrige tilsynsrapport

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Arnt Åge Grande	Drifts leder	Roret KF
Ole Arnold Sørgård	Enhetsleder Eiendom	Ørland kommune
Malene Stræte	Leder forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet denne gang ble gjennomført digitalt pga. Covid-19.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Eier hadde ikke tilstrekkelig rutiner som sikrer at forskriftens § 5 var oppfylt.	Det ble under tilsynet avdekt at eier ikke hadde rutiner som ivaretar eiers kontroll av branntekniske installasjoner, bygningsdeler eller utstyr i byggverket som skal oppdage eller begrense brann.	Forskrift om brannforebygging § 5
2	Bruker hadde ikke rutiner som sikrer at forskriften § 12 var oppfylt	Det kommer frem under tilsynet at bruker ikke hadde rutiner som sikrer at de som jobber ved byggverket har tilstrekkelig opplæring i å forebygge eller bekjempe brann. Det kunne ikke under tilsynet fremvises dokumentasjon på at leietakere som benytter byggverket utover hallens ordinære åpningstid hadde tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå og opptre ved brann. Herunder rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.	Forskrift om brannforebygging §§12, 13

6.2. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Nr.	Anmerkning	Kommentar
1	Tidligere avtale angående bruk av rømningsveier mot RV 710.	Det ble under tilsynet kommentert at det var en avtale om at rømningsveier mot RV 710 ikke trengte å kontrolleres i

		vinterhalvåret. Bruker ble bedt om å sjekke opp krav til lengde på rømningsveier mot RV 710. Vurderingen må kvalitetssikre at det er tilfredsstillende rømningsforhold for hele hall flaten på tross av at enkelte rømningsveger ikke lar seg åpne på vinterstid
--	--	--

6.3. Andre forhold

I forbindelse med kommune sammenslåing er det gjort en del tekniske oppgraderinger ved Fosenhallen, herunder bytte av rømningslys, samt nød belysning i hallflaten. Det skal gjøres en vurdering av antipanikk belysning opp imot brannkonseptet for Fosenhallen. Det er gode planer og rutiner ved byggverket i forhold til større arrangementer.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 25.03.21 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør