

BØRSTAD TRANSPORT

Tømmerapport

Utført for:

Rædergård Entreprenør AS

Tømming av:

Kommune, Gnr/Bnr:

Avtalekunde:

Kontaktperson:

Kontakt telefon:

72523555

Virksomhetens adresse:

Industrigata

7130 BREKSTAD

Arbeidssted og beliggenhet av tank:

Type utskiller:

Størrelse m3:

Avløpskilde:

Utført dato: 18.11.2020

Utført av: Espen Overvik

Belastning

DIMENSJONERENDE BELASTNING:	
1. Antall utendørs vaskeplasser x 1m3. Oppgi belastning i m3	
2. Antall innendørs vaskeplasser x 2m3. Oppgi belastning i m3	
3. Antall spylekraner <= 2 stk. 1/2" = 2m3 3/4" = 4m3 Oppgi belastning i m3	
4. Antall spylekraner > 2 stk. 1/2" = 4m3 3/4" = 8m3 Oppgi belastning i m3	
5. Antall innendørs bilvaskemaskiner x 4m3. Oppgi belastning i m3	
5. Spesialvaskemaskin. Oppgi belastning i m3 i hht leverandør eller kunde	
SUM pkt 1 - 5 i m3	
Vaskemiddel	
Type vaskemiddel	
Godkjent	
Virksomhet	
Type virksomhet	
Vannprøve:	nei
Prøvetakingskumme:	nei

Tankkontroll

Tanken er kontrollert etter følgende generelle punkter:	
Oksygenmåling og arbeidssertifikat i henhold til Arbeidstilsynets bestemmelser nr 14.	☐
Rengjøring av innløp, utløp og overløp	☒
Staking av overløp	☐
Vatring av overløp	☐
Justering av oljeoverløp	☐
Kontroll av tankens horisontering	☐
Visuell kontroll av overflatebehandling	☐
Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd	☐
Tanken er vurdert til å være tett og funksjonsdyktig	☐
Kontroll av anoder, under 50% skal disse byttes	☐
Er det montert koalensfilter?	☐

Tømmedeclarasjon

TØMMEDEKLARASJON	
Sandfang (liter)	
Oljefase (liter)	
Slam (liter)	1200.00
Fett (liter)	
Declarasjonsnr. oljefase	
Declarasjonsnr. slam	901078051
Ref. Ordrenr.	9419.1
Kommentar: oljeutskiller er tøm og rengjort. skal byttes.	

Signaturer			
Kunde, navn og signatur			
Operatør sign	Espen Overvik	11/18/2020 12:00:00 AM	

