

Fra: Øivind Wathne (owathne@live.no)

Sendt: 20.11.2020 08:54:25

Til: Postmottak Ørland

Kopi:

Emne: Ad: Drenering Jordveien 10 - 7130 Brekstad

Vedlegg: 6751341_attachment.pdf

Hei

Var i kontakt med Ørland kommune tidligere i høst mht. drenering av mitt hus i Jordveien 10. Bakgrunnen var at jeg opplevde det som urimelig at jeg trolig måtte ta alle kostnader som påløp som resultat av at det er plassert en kommunal lysmast nært vestveggen. Denne måtte trolig legges ned og settes opp igjen hvis det skulle bli en fullverdig drenering av vestveggen der været står som verst på. Med fullt innredet kjeller i et 40 år gammelt hus, så jeg ingen annen mulighet til å få utført nevnte drenering, etter som Bjørn Norset AS påviste - ved kamerakjøring - at eksisterende drens-system nesten var "pottetett". Fikk initialt avslag fra kommune på en evt. "kostnadsdeling", da kommunen selv ikke hadde behov for å drenere.

Nå er imidlertid dreneringsjobben fullført rundt huset. Nevnte lysmast måtte som skissert legges ned, derav ekstrakostnader til bla. elektriker som vist i vedlegg. Dette beløper seg til **6270kr**. Det er vanskelig å stipulere hva selve maskinjobben med lysmasten isolert sett beløper seg til, men vi snakker trolig om flertalls tusen kroner.

Mitt forslag er at undertegnede dekker den maskinelle utførelsen med jobben, og at kommunen ser på muligheten til å dekke elektrikerkostnaden på **6270kr** som er skissert i vedlegget. Det opplever jeg som en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Nevner at lysmasten i utgangspunktet er svært uheldig plassert, slik at det ikke hadde vært mulig å grave rundt vestveggen uten at denne legges ned/demonteres. Dette burde "noen" ha tenkt på den gang den ble satt opp etter mitt syn. Vanligvis er sånne forhold godt dekonfliktet.

Mvh Øivind Wathne

Jordveien 10

7130 Brekstad

Mobil: 414 28 306

E-post: owathne@live.no