



ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43
7159 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

4350/2021/M71/MALSET

Dato

22.02.2021

RAPPORT FRA TILSYN VED MEIERIET 22.02.21

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 22.02.21 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Johan Uthus
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:

RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Postboks 40 7129 BREKSTAD



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20
7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Meieriet
Tilsynsdato	22.02.21
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke
Eier	Ørland kommune
Bruker(e)	Roret KF m.fl.
Knr/gnr/bnr	5057-68/10
Oppfølging etter forrige tilsyn	Avvik påpekt i tilsynsrapport fra 2019 er utbedret.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Margareth Aune	Leder	Ørland frivilligsentral
Ole A. Sjørgård	Leder eiendom	Ørland kommune
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT IKS
Malene Stræte	Leder forebyggende avd.	FBRT IKS

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt. Tilsynet ble gjennomført digitalt på Teams.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funns

6.1. Andre forhold

Ved tilsynet ble tilsynsrapporten fra 2019 gjennomgått, det ble fra brukers side redegjort for lukkingen av avvik. Det er for tiden lite aktivitet i bygget.

Pålegget datert 17.01.19 er fremdeles gjeldende og det ble enighet om at brannvesenet holdes orientert om den videre bruken av bygget.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Med hilsen

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.