



ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43
7159 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

4980/2021/M71/PEROVE

Dato

01.03.2021

**RAPPORT FRA BRANNTILSYN VED BOTNGÅRD UNGDOMSSKOLE
01.03.2021**

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

Fjæraveien 20
7130 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Botngård Ungdomsskole
Beskrivelse av objekt	Skole
Tilsynsdato	01.03.2021
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke
Eier	Ørland Kommune
Bruker(e)	Ørland ungdomsskole
Knr/gnr/bnr	5057/20/101
Oppfølging etter forrige tilsyn	Oppfølging av førstegangstilsyn.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Anders Fagerbæk	Eiendom Drift	Ørland Kommune
Simen Hopstd	Eiendom Drift	Ørland Kommune
Tor Eirik Solli	Rektor	Ørland Ungdomsskole
Malene Stræte	Leder forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Ingen avvik ble konstatert under tilsynet:

6.2. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet:

6.3. Andre forhold

Brannvesenets har inntrykk av at det jobbes godt med det brannforebyggende arbeidet ved Botngård ungdomsskole. Bygget er nytt og det av vår oppfatning at både eier og bruker har en god dialog i forhold til utfordringer som dukker opp underveis, og får i samarbeid tatt tak i ting på en god måte.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Kreves ikke

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør