

Knutsen Stine

Fra: Frode Johansen <johansenfrode@live.no>
Sendt: onsdag 1. april 2020 18:52
Til: postmottak@museum.ntnu.no; FMTL Postmottak
Kopi: Postmottak Ørland; Morseth Svein Erik; Espedal, Torill
Emne: 2020/9517/FSO - Saksbehandler ved NTNY Fredrik skoglund
Vedlegg: D01-situasjonskart-detalleert-molo.pdf; E 16-mengde-for-m3-molo.pdf; E 17mengde-m2-molo.pdf; Ettersendelse av dokumentasjon-NTNU.pdf; Dokumentasjonsoversikt.pdf

Kategorier: Arkiv mislykkes

Hei, takker for brev fra NTNU og ønsker og følge opp dette. Vil redegjøre grundigere for tiltak vedrørende 85/85. Det er ikke endringer på søknaden, kun utfyllende og for å tydeliggjøre prosjektet. se vedlagt brev fra NTNU. Det er beklageligvis skrivefeil på vedlegg D1 situasjonskart, det står 4 m bred molo, det skal stå 6 meter bred. Dette kommer frem på revidert situasjonskart se vedlegg D 01. Det røde skraverte området er kun topp molo på 6 meter for skjæringer på situasjonskart se vedlegg D 01 Det er videre gjennomført en ny masse og areal beregning som også legges ved, der skjæringen på enden av moloen er kalkulert med. Vedlegg 16 og 17. Håper dette bidrar til enda mer konkret redegjørelse fra vår side. Sender også med en dokumentasjonsoversikt som er oversiktlig å forholde seg til.

mvh. Aina 99151072 v/

Frode Johansen AS

Maskinentreprenør

Org.nr: 922711291

Tlf. 97185792

www.frodejohansenmaskinholder.no

