

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]

Dato: 06.07.2016 15:20:46

Til: 'Tore Crister Løkke'

Tittel: resterende arbeider gangveg - asfalt og kummer

---

Hei.

Etter samtale med Kristian Brødreskift så er kummen lengst nord kum-SF4 for høy (bilde 0624)

Litt usikker på kummen lengst sør kum-SF6 (bilde 0629) også fortsatt er det, men mener Kristian nevnte kun en kumme.

Ellers så er de ikke fornøyd med asfalten mellom kum- SF4 og SF5 så her må det trolig freses og legges ny da kvaliteten på arbeidet ikke holder standard.

Ta kontakt med han hvis du vil ha litt mer info om asfalten.

Mvh

Ronald