

Fra: Kulstadvik, Geir[geir.kulstadvik@gk.no]
Dato: 18.04.2018 12:17:00
Til: Bratberg Ronald
Tittel: Fwd: Re: SV: Strand Skole Osen, Rustangrep

Hei

Som du ser i korrespondansen med weider rør har de avdekket noe spm dere må vurdere nå.
Kan du gi meg en tilbakemelding på dette.?

Vi tar ikke noe påslag på dette.

mvh.

Geir Kulstadvik
Avdelingsleder GK Inneklima

Fra: Kulstadvik, Geir
Sendt: onsdag 18. april, 12:12
Emne: Re: SV: Strand Skole Osen, Rustangrep
Til: Trygve Stokke

Ok.
Tar det med kommunen nå.
Du hører fra meg.

mvh.

Geir Kulstadvik
Avdelingsleder GK Inneklima

From: Trygve Stokke <trygve@weiderr.no>
Sent: Wednesday, April 18, 2018 12:03:51 PM
To: Kulstadvik, Geir
Cc: Grefstad, Roger
Subject: SV: Strand Skole Osen, Rustangrep

Hei

Ikke så mye rør som går med, men mye prakt med deler unioner etc. anbefaler å bytte rørstrekket med t-rør mellom strupeventilene

Fastpris bytte rør og deler sum eks mva kr 6.300,-

Dersom Dere (Roger) ønsker å levere ny shunt ventil, så kan vi montere denne for kr 750,- i tillegg.

Vi har bare igjen å montere shunt ventil på EL kjelen. Prisene forutsetter montasje på samme tur.

MMH

Trygve Stokke
Weider Rør

Fra: Kulstadvik, Geir <geir.kulstadvik@gk.no>

Sendt: onsdag 18. april 2018 11.19

Til: Trygve Stokke <trygve@weiderror.no>

Emne: Re: Strand Skole Osen, Rustangrep

Hei.

Hvor omfattende er dette. Antall meter/ca pris osv.

Må ha noe mere for å legge dette frem til kommunen.

mvh.

Geir Kulstadvik

Avdelingsleder GK Inneklima

From: Trygve Stokke <trygve@weiderror.no>

Sent: Wednesday, April 18, 2018 11:11:05 AM

To: Kulstadvik, Geir

Cc: Grefstad, Roger

Subject: Strand Skole Osen, Rustangrep

Hei

Da vi skulle montere temperaturføler på system 320.04 (hvis rekkefølge på systema stemmer så er det 320.04), oppdaget vi rustangrep fra en gammel lekkasje.

Røra er så å si «tæret» bort. Ikke mye «gods» igjen i rørveggen.

Skal vi gjøre noe med dette??

MMH

Trygve Stokke

Weider Rør