

Fra: Grefstad, Roger[roger.grefstad@gk.no]

Dato: 14.12.2018 12:18:36

Til: Risvik Alfred

Kopi: Bratberg Ronald

Tittel: SV: Strand skole radiatorkurs øst eventuell ny pumpe


Hei.


Bildet nedenfor gir en god indikasjon på problemet med sirkulasjonspumpe på den ene radiatorkursen.

På kursen for system 320.05 hvor det er byttet pumpe, klarer systemet nå å levere turtemperatur lik kalkulert settpunkt.

På kursen for system 320.04 hvor pumpen sannsynligvis er for liten, klarer systemet ikke å levere turtemperatur lik kalkulert settpunkt.

Her er det et avvik på drøye, 6 grader.





Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS

Mobil: +4790934658
Internett: <http://www.gk.no>
Mail: Roger.Grefstad@gk.no
Besøksadresse: Baard Iversens veg 7
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: Grefstad, Roger
Sendt: 12. desember 2018 12:57
Til: alfred.risvik@osen.kommune.no
Kopi: Bratberg Ronald (Ronald.Bratberg@osen.kommune.no)
Emne: Strand skole radiatorkurs øst eventuell ny pumpe

Hei.

Det er som sagt indikasjon på at sirkulasjonspumpe for radiatorkurs øst er litt for liten, bygget og fløyen krever nok større vannmengder enn antatt.

Ny pumpe må eventuelt bestilles for bytte/montering, hos Stein Tore, GK Steinkjer.

Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS

Mobil: +4790934658
Internett: <http://www.gk.no>
Mail: Roger.Grefstad@gk.no
Besøksadresse: Baard Iversens veg 7
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten