



Brannvesenet Midt IKS



Strand barne- og ungdomsskole
Knut Johan Monkan

7740 STEINSDALEN

Deres ref.:

Knut Johan Monkan

Arkiv: M71

Saksnr: 10/01080

Saksbehandler:

Roger Johnsen

Dato:

18.12.2018

Tilsynsrapport - Strand barne- og ungdomsskole

Brannvesenet Midt IKS gjennomførte branntilsyn den 05.12.2018 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

For bruker / virksomhet: Knut Johan Monkan

For eier:

For brannvesenet: Roger Johnsen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 15.11.2017. De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:

Definisjoner:

- AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
- KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik 1:

Manglende kontroll/vedlikehold av sikkerhetsinnretninger

Avvik fra :

Forbyggendeforskriften §5

Kommentar:

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Under tilsynet ble det funnet flere rør-gjennomføringer som ikke var branntett.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.


Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Brannvesenet Midt IKS innen 22.01.2019.

Tilbakemeldingen skal primært sendes på post@brannmidt.no, alternativt med vanlig post til Brannvesenet Midt IKS, Ølvegata 2, postboks 2033, 7707 Steinkjer.

Med hilsen
Brannvesenet Midt IKS


Jon Kristian Storli
avdelingsleder forebyggende


Roger Johnsen
Branninspektør

Kopi: Roar Leirset,