



HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Vedlagt kopi av Vedtak.

Med hilsen
Tensio TS AS

A handwritten signature in blue ink that reads "Roger Harsvik".

Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

KOPI

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Målernr
6970631404357050

Målepunktsid:
47461568

Saksnr:
282378

Dato:
07.04.2020

Vedtak

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 24.02.2020

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 0408032-001.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn (DLE), kontroll av det elektriske anlegg tilknyttet Tensio TS AS sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av DLE, jf. el-tilsynsloven § 3 og fel § 7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Vedtak

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og seinest innen 06.06.2020 jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9

DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

De påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes via DLE. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 - 19.

Hvis De besørger retting av påviste feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Ved evt. forespørsler, ring 73934424.

Med hilsen
Tensio TS AS



Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

Tensio TS AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 74 12 15 00

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Leilighet
Rådhusveien 0001
7740 STEINSDALEN

Saksnr.
282378

Anleggsnr.
0408032-001
Målepunktsid.
47461568

Kontrolltype
PERIODISK

Pinkode
3544

Målernr.
6970631404357050
Kontrolldato
24.02.2020

Beh. av
Roger Harsvik

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle.ts@tensio.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Sikringsfordeling | Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. Jf. fel § 13
<i>Det må fremvises samsvarserklæring for anlegget.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
<i>Fortegnelsen beskrev ikke overspenningsvern.</i> |
| 3 | Kjøkken | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for komfyrvakt. Jf. fel § 21
<i>Føleren for komfyrvakten var ikke montert.</i> |
| 4 | Tekniskrom | Utjevningsforbindelse til sprinkelvannledning manglet. Jf. fel § 19
<i>Det manglet jording av sprinkelanlegg.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

4,4 M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

25.02.2020

Dato

Roger Harsvik
Underskrift