



## Roan kommune Teknisk og landbruk

Karel Søberg

Kiran  
7180 ROAN

Deres ref.

Vår ref.  
19297/2015/1632/77/118/6GOA

Dato  
24.06.2015

### BEFARING

Befaring Flyhaugen hyttefelt gnr.77, bnr. 118, fredag 05/06/2015.

Til stede: Olav Thorshaug og Geir Ola Aune. Karel Søberg var varslet om befaringen, men hadde ikke anledning til å møte.

Bakgrunnen for befaringen var å se om tidligere pålegg om rydding var imøtekommet.

Under befaringen ble det avdekket en del uheldige forhold:

- En kompressor stod hensatt delvis nedsunken i en myr, dersom den lekker olje vil ikke dette bli oppdaget før den blir flyttet. Det er pålegg om flytting av kompressoren, men det var ikke etterkommet.
- En gravemaskin hadde lekket olje (den er ikke sertifisert), det var ikke gjort noe forsøk på å rydde opp i oljesølet, og heller ikke gjort noe for å hindre/begrense forurensning ved eventuell senere oljelekkasje fra gravemaskinen.
- En tilhenger med «jernskrap» var pålagt fjernet, men den var bare flyttet ca. 50 meter. Tilhengeren stod tidligere parkert i myra.
- Det var foretatt en del unødig kjøring med gravemaskin, noe som hadde resultert i en del stygge kjørespor og grøfter i terrenget.
- Et tjern var nedtappet, tiltaket har ikke vært omsøkt, og det eksisterer ingen plan for tiltaket. Vann fra tappingen av tjernet har tilført vann til nye områder.
- Drenskum med skarpe kanter var ikke tildekket.
- Masseuttak ved fylkesvei er ikke omsøkt.
- Det har vært utført vei-og anleggsarbeid i området uten at det har vært noen som har hatt ansvarsrett for arbeidet. Det er også foretatt sprengningsarbeider uten godkjent ansvarsrett for sprengning.

På grunn av disse forholdene gis det stoppordre på arbeidet, og det må lages en plan for videre framdrift, samt en person/firma med godkjent ansvarsrett for arbeidet.

Med hilsen

Geir Ola Aune  
Sektorleder TLM

