

Fra: Finn Herje (fhe@nve.no)

Sendt: 13.09.2019 14:47:53

Til: Vingen Kjell

Kopi:

Emne: Re: Detaljregulering for Tangen - Melan i Åfjord, deres referanse 201901363-5

Vedlegg:

Hei

Sitter på flyet til Trondheim så dette blir litt kjapt men ja jeg deler din tolkning. Poenget er å gi nok plass til vannet under ekstremhendelser. Under slike hendelser vil det ikke være 3,5 m mellom nederste del av brukonstruksjon og vannet. Mulig dette ble formulert litt klønete ja

Sendt fra min iPhone

13. sep. 2019 kl. 14:25 skrev Vingen Kjell <Kjell.Vingen@afjord.kommune.no>:

Hei!

I uttalelsen fra dere i den aktuelle saken anbefaler dere at det i bestemmelsene tas inn et krav om at minste frihøyde under brua skal være 3,5 meter. Jeg tror vi har en felles forståelse av at formålet med minimumshøyde på brua er dimensjonering i forhold til 200-årsflom og vi har gjennom sluttbehandlingen tatt inn bestemmelsen om dette (behandles i kommunestyret den 19. september). Vi har nå fått tilbakemelding der formuleringen «minste frihøyde» problematiseres, ved at frihøyde indikerer den minste frie høyden under brua, til enhver tid. Slik brua planlegges vil ikke minste frihøyde være 3,5 meter ved flom og stormflo. Det er kanskje noe i at formuleringen her er feil. Slik jeg har forstått det er det meningen at nedre del av brua minimum skal ligge på høydekote 3,5. Hva er din vurdering av dette?

Med vennlig hilsen

Kjell Vingen

arealplanlegger

Tlf. 72 53 23 27

<image001.png>

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.