



Martin Johnsen

Einerveien 1 D
7160

Deres ref.

Vår ref.

11170/2018/M71/ROYHOV

Dato

30.08.2018

RAPPORT ETTER TILSYN PÅ FYRINGSANLEGG - 30.08.18 – EINERVEIEN 1 D

RAPPORT FRA TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Tilsynet, gjennomført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS, ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6 se vedlegg.

Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging.

Opplysninger fra tilsynet	
Gnr/Bnr	20/572
Adresse	Einerveien 1D
Eier	Martin Johnsen
Dato for tilsynet	30.08.18
Eier/repr. for eier	Martin Johnsen
Fra FBRT	Roy Hovde

Innledning

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten.

Omfang

Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.

Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket.



Postadresse

Postboks 401

Telefon

72 51 40 00

7129 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Definisjoner:**AVVIK:**

Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på følgende krav fastsatt i forskrift om brannforebygging § 6:

- Fyringsanlegget skal virke som forutsatt, og ikke inneha feil som vesentlig øker risikoen for brann
- Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
- Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt
- Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avdekte avvik, anmerkninger og kommentarer fra tilsynet:

AVVIK			
Nr	Avvik	Kommentar	Hjemmel
1	Eier hadde ikke sørget for at fyringsanlegget fungerer som forutsatt.	Vi kan ikke se at ildstedet er godkjent for bruk i Norge etter NS-3059 og det kunne heller ikke fremlegges monteringsveiledning på skandinavisk språk.	Forskrift om brannforebygging § 6
2	Eieren hadde ikke sørget for at feieren hadde tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget.	- Takstige er ikke montert. - Stålskorsteinen er innkledd i 2.etg, med kun en liten inspeksjonsluke.	Forskrift om brannforebygging § 6
KOMMENTARER			
Observasjoner/andre forhold			
Siden dette er en nyoppført bolig, melder brannvesenet de observerte avvik videre til Bjugn kommunes byggesakskontor.			

Tilbakemelding og reaksjonsformer

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 01.10.18, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om forbud mot bruk(fyringsforbud), jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.

Tilbakemelding sendes:

Fosen brann- og redningstjeneste
Postboks 401
7129 Brekstad

epost: postmottak@fbrt.no

Med hilsen

Malene Stræte
Leder forebyggende

Roy Hovde
Feier

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.