

**From:** Hans Petter Roenvik <hp-ro@online.no>  
**Sent:** tirsdag 26. mai 2020 23.21  
**To:** NVE  
**Subject:** Re: Hafella dam. Svar på e-post fra 09.12.2019 angående vedlikehold og fjerning av anlegget.. NVEs referanse: 201709787-19  
**Attachments:** IMG\_4832.JPG; IMG\_4833.JPG

Svar på brev 201709787-10

Vi bekrefter med dette at vi ønsker at NVE tar stilling til vedlikeholdstiltak og sikringstiltak i Hafella dam.

Vi mener her at dameier bryter aktsomhetsplikt -vedlikeholdsplikt - plikt om internkontroll og regler for sikring mht. allmenhetens ferdsel.

Dammens overvannsløper er ikke tilpasset dagens nedbørsmengder og krever et organisert ettersyn for å fungere. Det tettes alt for lett igjen av greiner og trær og røtter og med dammens utførelse tar vannet en annen retning enn nedstrøms bekkeløp og forårsaker skader i område rett under dammen .

Dette skjedde sist i 2017 med at et tre med rot la seg for og vannet rat over på motsatt side av overløpet ,tok dermed retning mot bolighus og verkstedbygning Denne ble påført en del vannskader og alle drengrofter rundt bolig ble tett til av slam fra leire som ble ført med Vannet gravde en 3 eter dyp grøft i gårdsplassen før den totalskadet ca 125eter vei av god standard. Dette skjedde til tross for at dammens bunnventil 400mm og dammens avlastningshull 300 mm sto åpent Se vedlegg og bilder

Dette har skjedd 3 ganger tidligere siden vi kom hit men aldri så alvorlig som i 2017

Tidligere skader har kun vært vei og gårdsplass. Det skal finnes bilder av tidligere skader som jeg skal prøve og fremskaffe

Dette er dameier gjort oppmerksom på og grunneier har kommet med forslag til løsninger uten at det er blitt besvart.

Uten endringer her vil det helt klart skje igjen.

Dammen har aldri vært sikret i mht.allmennhetens ferdsel verken i bygge eller driftsfase. En tom 5 meter høy dam er like farlig som en full dam med kaldt vann

med take på at den ligger bare 15 meter fra utgangsdøra på boligen vår. Det skal lite til med barn voksne eller dyr før det her kan voldes stor uopprettelig skade.

Sikring med gjerder og port har grunneier prøvd å kreve flere ganger uten noen som helst reaksjon fra dameier.

Forskrift om internkontroll er ikke fulgt.

Vi som tette naboer til denne dammen har nok ulemper med å ha dette som en del av vår hverdag uten at eier stadig prøver å unndra seg sitt ansvar og sine plikter. Dameier har ikke hvert her på mange år før vi hadde befaring med NVE tilstede og ikke hvert her etterpå.

Den 03.04.2020 15:05, skrev nve@nve.no:

Til Hans Petter Rønvik

Vedlagt følger dokument **201709787-19 Hafella dam. Svar på e-post fra 09.12.2019 angående vedlikehold og fjerning av anlegget. fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat.**











