



**Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS**  
Forebyggende avdeling

Indre Fosen Kommune  
Postboks 23

7101 RISSA

**Deres ref.:**  
Rune Berg

**Arkiv:** M71  
**Saksnr:** 2021/4169-5

**Saksbehandler:**  
Ina Jasmin Lutdal

**Dato:**  
29.04.2021

**Årnsetflata 33 - 5054/122/318 – Åsly skole - Dokumenttilsyn rapport**

Vi viser til telefonsamtale om dokumenttilsyn den 23.02.2021, etterfulgt av et skriftlig varsel om tilsyn, datert 23.02.2021. Dere ble bedt om å sende oss utvalgt dokumentasjon for Årnsetflata 33 innen 30.03.2021. Tilsynsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i dette.

***Dere må gi en skriftlig tilbakemelding***

Vi ber om at dere sender oss en tilbakemelding innen **04.06.2021**, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 33. Tilbakemeldingen må inneholde dokumentasjon på at avvikene i tilsynsrapporten er lukket. Dersom dere trenger lengre tid til å lukke avvikene, så må dere innen fristen sende oss en forpliktende framdriftsplan som beskriver når og hvordan avvikene skal utbedres. Ved tilbakemelding via e-post benyttes [postmottak@tbrt.no](mailto:postmottak@tbrt.no).

***Varsel om pålegg***

I samsvar med forvaltningsloven §16 varsles det om at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS vil vurdere å gi pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37, dersom det ikke gis tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen. Det varsles også om at det vil kunne bli gitt pålegg om å utbedre avvik som følger av tilsynsrapporten. Dere har anledning til å uttale dere innen tre uker.

***Videre oppfølging***

Dersom fristen ikke overholdes, vil det også kunne bli vurdert andre virkemidler etter brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 7, herunder forbud mot bruk, tvangsmulkt og forelegg.

***Dersom noe er uklart***

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: [inajasmin.lutdal@tbrt.no](mailto:inajasmin.lutdal@tbrt.no). Denne sakens saksnummer er 2021/4169.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Hilde Sivertsen  
avdelingsingeniør

Ina Jasmin Lutdal  
brannmester

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*

Kopi: Rune Berg og Tor Langsæther  
Vedlegg: Tilsynsrapport

---

Post- og besøksadresse:

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS  
Sluppenvegen 18  
7037 TRONDHEIM

Telefon:

+47 72547600

Organisasjonsnummer:

NO 992047364

E-postadresse: [postmottak@tbrt.no](mailto:postmottak@tbrt.no)

Internettadresse: [www.tbrt.no](http://www.tbrt.no)

**TILSYNSRAPPORT**for  
Åsly skole

|                      |                |             |     |             |     |
|----------------------|----------------|-------------|-----|-------------|-----|
| <b>Adresse</b>       | Årnsetflata 33 |             |     |             |     |
| <b>Postnr./-sted</b> | 7100 RISSA     |             |     |             |     |
| <b>Objektstype</b>   | A              | <b>Gnr.</b> | 122 | <b>Bnr.</b> | 318 |

I medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og forskrift om brannforebygging § 18, er det i april 2021 utført tilsyn på overnevnte eiendom.

Vårt kontrollomfang er forskrift om brannforebygging §§ 4-5 og §§ 8-13, samt internkontrollforskriften § 5.

**Formål**

Formålet med tilsynet var å vurdere om eier og bruker av bygningsmassen arbeider systematisk med brannsikkerheten, slik at risikoen for og ved brann minimaliseres.

**Omfang**

Tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn, og følgende ble etterspurt:

- kontrollrapporter for brannalarmanlegget, nød- og ledelys og sløkkeutstyr med dokumentasjon på utbedring av eventuelle mangler
- dokumentasjon for utførte egenkontroller
- dokumentasjon for utført brannøvelse

Vi har mottatt dokumentasjon på alle punkter nevnt ovenfor, unntatt kontrollrapport for nød- og ledelys. Det bemerkes at det i tilbakemeldingen ikke kommer klart frem om alle mangler i kontrollrapport for brannalarmanlegget er utbedret. Se avvik.

**Dokumentasjonen**

Den forespurte dokumentasjonen ble innsendt av Rune Berg.

**Definisjoner**

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen  
Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik

**Avvik**

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

**Avvik 1**

Eier kunne ikke dokumentere at pliktene etter § 5 er oppfylt.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging § 10

**Kommentar:**

- Kontrollrapport for nød- og ledelys med dokumentasjon på utbedring av eventuelle mangler er ikke oversendt oss. Dersom anlegget ikke er kontrollert, må kontroll utføres snarest og dokumenteres. Mangler må utbedres.
- Dere har oversendt kontrollrapport for brannalarmanlegget, datert 25.02.2021, med dokumentasjon på utbedring av mangler ved svak lyd i verksted/garasje kjeller, utført av DF Elektro. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan ikke se at det er dokumentert at mangel vedrørende svak lyd under alarm ved ekspedisjon og kontorer i 1. etasje er utbedret. Vi ber om dokumentasjon på dette.