

Fra: HALLVARD BERGET (h.berget@online.no)

Sendt: 27.04.2020 13:37:25

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: Utbedring av fv 718 Ofaret

Vedlegg:

Flott at denne strekningen nå muligens kan utbedres. Fv 718 har imidlertid flere flaskehalser, særlig på strekningen Tøndervikstrand - Bjørnsvik. Meget smalt på flere steder, og kurvatur som ikke er bra for større kjøretøy eller deres sjåfører. Med unntak av Dalen bru og Saga bru er det ikke gjort kurve- og breddemessig utbedring på denne strekningen siden ca 1958. Asfaltering ble utført ca 1985.

Jeg kjenner ikke til trafikk tall på nevnte strekning, men med tanke på sikkerhetsmessige forhold burde veien oppgraderes uavhengig av trafikkmengde. En viss sysselsettingseffekt kan vel også være en følge av å iverksette et slikt utbedringsprosjekt.

Jeg er ikke permanent bosatt i Indre Fosen, men har fritidshus der som besøkes noen ganger hvert år. For oss betyr ikke veistandarden all verden, men for de som bruker strekningen mer eller mindre fast må økt standard bety en god del, ikke minst å reise sikkert uten å få hjertet i halsen på grunn av farlige trafikksituasjoner.

Mvh Hallvard Berget
Nordre Bergshaven 25
4790 LILLESAND