

TiltaksID	Tiltaksnavn	TiltakstypeID	Tiltakstypenavn
1102-1409-M	Namsskogan, Bindal, Grane kommuner - utbedre/rydde v	MT7	Fiskepassasje
1102-1379-M	Frøya kommune - utbedre kulvert under fv411 Hallarelva	MT7	Fiskepassasje
1102-1394-M	Frøya kommune - utbedre kulvert under fv716 tilførselsb	MT7	Fiskepassasje
1102-1395-M	Frøya kommune - utbedre kulvert under fv716 Stutvassel	MT7	Fiskepassasje
1102-845-M	Vandringshinder ved veien-innsjø-Frøya	MT7	Fiskepassasje
1102-846-M	Veifylling som oppgangshinder-innsjø-Frøya	MT7	Fiskepassasje
1102-1370-M	Snillfjord kommune - utbedre kulvert under fv301 Berdal	MT7	Fiskepassasje
1102-1371-M	Hemne kommune - utbedre kulvert under fv301 Hagaelv	MT7	Fiskepassasje
1102-1372-M	Hemne kommune - utbedre kulvert under fv301 Karlsnes	MT7	Fiskepassasje
1102-1739-M	Etablering av fiskevandring under FV i Brekkvågen	MT16	Fiskepassasje
1102-1743-M	Etablere kulvert under FV	MT16	Fiskepassasje
1102-1247-M	Tjæravassdraget - fjerne dumpede masser fra vegbygging	MT7	Fiskepassasje
1102-1328-M	Hitra kommune - utbedre kulvert/rør under fv713 Dalelv	MT7	Fiskepassasje
1102-1373-M	Hitra kommune - Utbedre kulvert under fv342 Ulvågbekk	MT7	Fiskepassasje
1102-1374-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv365 Dragevass	MT7	Fiskepassasje
1102-1375-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv365 Fjellværv	MT7	Fiskepassasje
1102-1376-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv381 bekk fra Sv	MT7	Fiskepassasje
1102-1377-M	Hitra kommune - utbedre kulvert fv381 Melandselva	MT7	Fiskepassasje
1102-1378-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv381 Merkesåa	MT7	Fiskepassasje
1102-1382-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv713 Fløosvassd	MT7	Fiskepassasje
1102-1383-M	Hitra kommune - utbedre vandringsinder fv713 Brattåa (i	MT7	Fiskepassasje
1102-1386-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv713 Litlsandva	MT7	Fiskepassasje
1102-1387-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv714 Kvernelva	MT7	Fiskepassasje
1102-1390-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv714 Krokvasseb	MT7	Fiskepassasje
1102-1391-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv714 Leirvågbek	MT7	Fiskepassasje
1102-1392-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv714 Hauksjøbe	MT7	Fiskepassasje
1102-1393-M	Hitra kommune - utbedre kulvert under fv714 Fauslands	MT7	Fiskepassasje
1102-1740-M	Utbedring av kulvert - Lakselva	MT7	Fiskepassasje
1102-1359-M	Rissa kommune - utbedre kulvert under fv196 Flytelva, ø	MT7	Fiskepassasje
1102-1364-M	Rissa kommune - utbedre kulvert under fv715 Grennebe	MT7	Fiskepassasje
1102-1365-M	Rissa kommune - utbedre kulvert under fv715 Haugsdals	MT7	Fiskepassasje
1102-1345-M	Malvik kommune - utbedre kulvert ved fv941 Fjølstadbek	MT7	Fiskepassasje
1102-1802-M	Endret utforming av kulverter	MT16	Fiskepassasje
1102-1896-M	Fjerne vandringshinder	MT7	Fiskepassasje
1102-1400-M	Meråker kommune - utbedre kulvert under fv14 Gammel	MT7	Fiskepassasje
1102-1407-M	Stjørdal kommune - utbedre kulvert under FV2 tilløpsbek	MT7	Fiskepassasje
1102-1334-M	Midtre Gauldal kommune - utbedre kulvert Fv30 ved Hav	MT7	Fiskepassasje
1102-1335-M	Midtre Gauldal kommune - utbedre vandringshinder ved	MT7	Fiskepassasje
1102-1335-M	Midtre Gauldal kommune - utbedre vandringshinder ved	MT7	Fiskepassasje
1102-577-M	Utbedre vandringshindre-elv-Namsos	MT7	Fiskepassasje
1102-1340-M	Grong kommune - utbedre vandringshinder ved E6 Tunn	MT7	Fiskepassasje
1102-1381-M	Agdenes kommune - utbedre kulvert under fv710 Innerg	MT7	Fiskepassasje
1102-1388-M	Snillfjord kommune - utbedre kulvert under fv714 Kverna	MT7	Fiskepassasje
1102-1389-M	Snillfjord kommune - utbedre kulvert under fv714 Elvaelv	MT7	Fiskepassasje
1102-406-M	Gjenskape fiskevandring-kulverter-Meldal	MT7	Fiskepassasje
1102-1343-M	Selbu kommune - skifte kulvert under fv705 Engbekken	MT7	Fiskepassasje

1102-1344-M Malvik kommune - utbedre kulvert ved fv941 Vikhammer MT7	Fiskepassasje '1
1102-1350-M Malvik kommune - utbedre kulvert under fv693 Haukåa MT7	Fiskepassasje '1
1102-1351-M Selbu kommune - utbedre kulvert under fv973 Ustansbekk MT7	Fiskepassasje '1
1102-1352-M Selbu kommune - utbedre kulvert under fv973 Kvernbekk MT7	Fiskepassasje '1
1102-1369-M Skaun kommune - utbedre kulvert under fv800 Storsandt MT7	Fiskepassasje '1
1102-1398-M Stjørdal kommune - utbedring/opprydning ved kulvert fv MT7	Fiskepassasje '1
1102-1403-M Stjørdal kommune - rydde i kulvert fv29 Gråelva MT7	Fiskepassasje '1
1102-1404-M Stjørdal kommune - utbedring av kulvert fv22 sidebekk til MT7	Fiskepassasje '1
1102-1405-M Stjørdal kommune - utbedring av kulvert fv22 sidebekk til MT7	Fiskepassasje '1
1102-1406-M Stjørdal kommune - utbedre/rydde kulvert under fv23 Sic MT7	Fiskepassasje '1
1102-1353-M Klæbu kommune - utbedre kulvert under fv704 Vulubekk MT7	Fiskepassasje '1
1102-1361-M Bjugn kommune - utbedre kulvert under fv251 Storlibekk MT7	Fiskepassasje '1
1102-1362-M Bjugn kommune - utbedre kulvert under fv710 Storlibekk MT7	Fiskepassasje '1
1102-1366-M Bjugn kommune - utbedre kulvert under fv721 Okla MT7	Fiskepassasje '1
1102-177-M Ørland kommune - utbedre kulvert under fv 231 Dalabek MT7	Fiskepassasje '1
1102-122-M Åfjord kommune - utbedring av kulvert under fv715 Tuva MT7	Fiskepassasje '1
1102-1367-M Åfjord kommune - utbedre kulvert under fv723 Hubekker MT7	Fiskepassasje '1
1102-1368-M Åfjord kommune - utbedre kulvert under fv723 Grytelva MT7	Fiskepassasje '1
1102-253-M Roan kommune - utbedre kulvert under fv715 Litlelva (us MT7	Fiskepassasje '1
1102-257-M Roan kommune - Fjerne vandringshinder i Vettavikbekke MT7	Fiskepassasje '1

Nøkkeltiltak	Basistiltak	Påvirkningstype	Vannforekomst	Virkemiddel	Virkemiddeleier	Utførende
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	139-114-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	118-30-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	118-36-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	118-45-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	118-107309-L	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	118-109229-L	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	119-72-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	119-11-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	119-122-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-170-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-76-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-129-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Fysisk endring grunnet a	117-149-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-133-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-137-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-143-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Fysisk endring grunnet b	117-118-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-120-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-64-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-91-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-145-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-108-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-147-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-29-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-110-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-154-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	117-114-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Hydromorfologisk endring	117-172-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	132-84-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	132-82-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	133-78-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	123-465-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	122-61-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfologi		122-5-R	Naturforvaltning	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	124-148-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	124-18-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	122-187-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	122-98-R	Vannressurslo	NVE	Jernbanedirektoratet
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	122-98-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	140-80-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	139-81-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	120-14-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	119-152-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	119-148-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	121-425-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe	Hydromorfolo	Dammer, barrierer og sli	123-547-R	Vannressurslo	NVE	Statens vegvesen

KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	123-547-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	123-549-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	123-551-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	123-553-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	121-173-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	124-136-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	124-142-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	124-52-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	124-52-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	124-43-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	123-578-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	134-80-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	134-80-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	134-12-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	133-96-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	135-133-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	135-89-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	135-10-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	136-51-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen
KTM5 – Forbe Hydromorfolo Dammer, barrierer og sl	137-67-R	Vannressurslo NVE	Statens vegvesen

Tiltaksprioritet	Tiltaksstatus	Kommentar til Forebyggende	Kommentar for Planlagt	Avvist
Planperiode 2	Avvist	Statens veives	Avbøtende	Kan være nødvendig med en mindre opprydning
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Vannet renner gjennom veggen"
Planperiode 2	Foreslått		Verdi mangler	Fra SVVs tiltaksanalyse: Vannet forsvinner i bakken
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: Hinder ved lav vannstand
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "10cm sprang. Anvendelse av gitter"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Flat betongbunn i kulvert"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Sprang ved utløpet"
Planperiode 2	Utsatt	SVV kjenner ikke	Forebyggende	og avbøtende
Planperiode 2	Utsatt	SVV er ukjent	Forebyggende	Virkemiddel satt tilfeldig.
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	
Planperiode 2	Foreslått		Verdi mangler	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Rørene ligger for høyt"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Basert på rapport fra NIVA: «Anadrome vannløp i kulvert»
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Sprang på 40cm ved utløpet"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: Vannet renner under veggen
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Basert på rapport fra NIVA"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Rapporten fra NIVA"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Vannet renner under veggen"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Hinder ved lav vannstand"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: Helt tørrlagt under veggen
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Rapporten fra NIVA"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Kulverten er sammenrast. Mulig tiltak: utskiftning
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Basert på rapport fra NIVA"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "20 cm sprang ved utløpet"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Delvis utvasket innsiden"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Sprang på 20cm, ved utløpet"
Planperiode 2	Utsatt	SVV er ukjent	Kunnskapsinnhenting	
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Sprang på ca. 50cm ved utløpet"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "50cm sprang ved utløpet"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Betongrørene ligger høyt"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	40 cm sprang ved utløpet. Usikker om det gjelder
Planperiode 2	Utsatt	SVV kjenner ikke	Avbøtende	
Verdi mangler	Foreslått	Forebyggende	Nye veger utførende	
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Beskrivelse av korrupsjon"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Mulig å senke kulvert, eventuelt lage en renne
Pilotfase	Foreslått		Verdi mangler	Fra SVVs tiltaksanalyse: Sprang på 30 cm ved utløpet
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Uavklart, spleiselag må til
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Uavklart, spleiselag må til
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Vandringshinder under veggen?
Planperiode 2	Avvist	Statens veives	Avbøtende	Mulige tiltak kan være å demme opp vannet
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "Lite sprang. Vannet renner gjennom"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "20 cm sprang ved utløpet"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: "20 cm sprang ved utløpet"
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	
Planperiode 2	Foreslått		Avbøtende	

Pilotfase	Foreslått	Avbøtende	Kulverten er ca. 65 m lang. Øvre delen har en
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Kulverten ligger for høyt, sprang på rundt 3
Planperiode 2	Utsatt	Behov for kun	Kunnskapsinnl
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	10 cm sprang ved utløpet, men fin kulp. Va
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""50 cm sprang ved
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Beskrivelse av ko
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Beskrivelse av ko
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Beskrivelse av konflikt:Vanskelig å bedømm
Pilotfase	Foreslått	Avbøtende	Beskrivelse av konflikt:Vanskelig å bestem
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Beskrivelse av ko
Verdi mangler	Foreslått	Avbøtende	Betongplate i bunn av kulverten, 10cm spr
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""30 cm sprang ved
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Sprang ved utløpe
Allerede utfør	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Sprang ved utløpe
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: Sprang på 30cm ve
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Gradvis sprang på
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Sprang ved utløpe
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Vannet forsvinne
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	Fra SVVs tiltaksanalyse: ""Vandringshinder
Planperiode 2	Foreslått	Avbøtende	

Kommentar av Vannregion	Vannområde	Fylkesnavn	Kommunenavn	Dato endret
dding for å fjer Trøndelag	Namsen	Nordland, Trør	Bindal, Grane,	7/24/2019 2:43:03 PM
ennom et plasi Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Frøya	7/26/2019 10:41:31 AM
10 m før kulvei Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Frøya	7/26/2019 10:49:49 AM
nføring, sprang Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Frøya	7/26/2019 10:50:23 AM
Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Frøya	7/24/2019 2:17:53 PM
Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Frøya	7/24/2019 2:16:36 PM
ntageligvis ikke Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Heim	7/26/2019 10:36:26 AM
med veldig lav Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Heim	7/26/2019 10:36:50 AM
et, lav vannsta Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Heim	7/26/2019 10:37:17 AM
Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/22/2019 12:49:41 PM
Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	08.01.2019 10:33
Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/24/2019 1:02:49 PM
høyt. Det føre Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 9:48:36 AM
ssdrag på Hitra Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:38:20 AM
ved utløpet. Bæ Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:38:59 AM
er kulverten gj Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:39:49 AM
t fra NIVA: «Ar Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:40:17 AM
IVA: «Anadrom Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:40:40 AM
nder kulverten, Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:41:03 AM
nn, antageligvi Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:42:17 AM
befaring. Det i Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:42:41 AM
VA: «Anadrom Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:46:04 AM
ifting av kulver Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:46:27 AM
t fra NIVA: «Ar Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:47:52 AM
l utløpet. Mulig Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:48:13 AM
inløp, en del v: Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:48:49 AM
røret stikker læ Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/26/2019 10:49:10 AM
Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Hitra	7/29/2019 12:59:51 PM
om ved utløpet Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Indre Fosen	7/26/2019 10:26:43 AM
utløpet, vann Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Indre Fosen	7/26/2019 10:30:06 AM
ger for høyt. Fc Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Indre Fosen	7/26/2019 10:33:20 AM
går fisk. Mulig i Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Malvik	3/27/2020 11:34:17 AM
Trøndelag	Gaulavassdrag	Trøndelag	Melhus	7/22/2019 1:02:50 PM
Trøndelag	Gaulavassdrag	Trøndelag	Melhus	12.02.2019 14:36
nflikt: En liten Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Meråker	7/24/2019 2:38:51 PM
nne fra utløpet Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Meråker, Stjør	7/24/2019 2:42:21 PM
ed utløpet, bra Trøndelag	Gaulavassdrag	Trøndelag	Midtre Gaulda	7/26/2019 10:18:01 AM
Trøndelag	Gaulavassdrag	Trøndelag	Midtre Gaulda	7/26/2019 10:19:50 AM
Trøndelag	Gaulavassdrag	Trøndelag	Midtre Gaulda	7/26/2019 10:19:50 AM
Trøndelag	Ytre Namsen	Trøndelag	Namsos	7/25/2019 2:44:13 PM
strømmen slik i Trøndelag	Namsen	Trøndelag	Namsskogan	7/26/2019 10:21:45 AM
iet renner over Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Orkland	7/26/2019 10:41:54 AM
l utløpet. Mulig Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Orkland	7/26/2019 10:46:50 AM
l utløpet, renn Trøndelag	Søndre Fosen	Trøndelag	Orkland	7/26/2019 10:47:20 AM
Trøndelag	Orklavassdrag	Trøndelag	Orkland	7/25/2019 8:47:34 AM
Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Selbu	7/26/2019 10:22:34 AM

en relativ slak i Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Selbu	7/26/2019 10:23:13 AM
10 cm ved utløp i Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Selbu	7/26/2019 10:23:40 AM
. Ansvar for ev. Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Selbu	7/29/2019 1:00:17 PM
innføringen kan Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Selbu	7/26/2019 10:24:32 AM
i utløpet Mulig Trøndelag	Orklavassdrag	Trøndelag	Skaun, Orklani	7/26/2019 10:35:29 AM
konflikt: Et lite br Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Stjørdal	7/24/2019 2:38:16 PM
konflikt: Det ligge Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Stjørdal	7/24/2019 2:39:29 PM
ne konfliktgrad Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Stjørdal	7/24/2019 2:40:39 PM
ime konfliktgr Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Stjørdal	7/24/2019 2:41:16 PM
konflikt: En del fy Trøndelag	Stjørdalsvassd	Trøndelag	Stjørdal	7/24/2019 2:41:53 PM
ang ved utløpe Trøndelag	Nea-Nidelva	Trøndelag	Trondheim	7/26/2019 10:25:25 AM
i utløpet ved l Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Ørland	7/26/2019 10:28:28 AM
et, lav vannfør Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Ørland	7/26/2019 10:28:52 AM
et. Mulig tiltak: Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Ørland	1/16/2020 4:24:45 PM
d utløpet av k Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Ørland	7/25/2019 2:44:48 PM
å 50 cm inn i k Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Åfjord	7/24/2019 8:38:52 AM
et. Mulig tiltak: Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Åfjord	7/26/2019 10:34:32 AM
r mellom stein Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Åfjord	7/26/2019 10:34:59 AM
på lav vannfør Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Åfjord	7/22/2019 1:02:11 PM
Trøndelag	Nordre Fosen	Trøndelag	Åfjord	7/25/2019 10:49:41 AM