

Fra: Arne Aarnes (arnaa@trondelagfylke.no)

Sendt: 19.05.2020 07:48:57

Til: Løkken Geir

Kopi:

Emne: SV: Spørsmål vedrørende oppmålingen av gbnr 314/56 i Vanvikan

Vedlegg:

Hei.

Punkt 8B (gult vegvesen-merke) må brukes. Disse er «umulig» å flytte, så dette står nok rett.

Grensen mot veigrunn ville jeg at tatt fra 8B – 4B – 5 og til punkt 6. Det og bruke både 4A og 4B fører til en litt mer «kronglete» grense.

Med vennlig hilsen

Arne Aarnes

Tlf: 74 17 99 33

Fra: Løkken Geir <Geir.Lokken@indrefosen.kommune.no>

Sendt: mandag 18. mai 2020 16:11

Til: Arne Aarnes <arnaa@trondelagfylke.no>

Emne: Spørsmål vedrørende oppmålingen av gbnr 314/56 i Vanvikan


Heil!

Jeg har en sak som jeg bør få avklart med fylkeskommunen/deg.

Den 11. mai avholdte jeg oppmålingsforretning over gbnr 314/56 i Vanvikan, der målet var å få klarlagt grensene til denne eiendommen. Det var kun mannen til hun som eier eiendommen som møtte til forretningen og ingen av eiendommens originale grensemerker kunne gjenfinnes, så dette ble en litt utfordrende jobb. De eneste grensemerkene vi greide å finne var to offentlig godkjente grensemerker satt ned i punkt 1 og 3B, som vist i skissen nedenfor. Punkt 1 har tidligere ikke blitt målt inn og registrert i matrikkelen. Punkt 3B skal være registrert i matrikkelen, men koordinatene vi har for dette punktet avviker med 1 meter fra der merket har blitt plassert. Det er ingen ting som skulle tilsi at dette merket har blitt flyttet. Også punkt 4A har en unaturlig plassering, så det er sannsynlig at også dette punktet har blitt målt inn feil.

Vi bestemte oss for å prøve å trekke en rett linje fra punkt 1, via punkt 3B, og frem til stien opp til kirken (punkt 4B). Punkt 2 havnet da i enden av muren mellom gbnr 314/56 og 314/74, mens punkt 4B havnet mellom muren på sørsiden av gbnr 314/56 og muren på nordsiden av stien opp til 314/9. Plasseringen av punkt 2 og 4B virket med andre ord å være helt naturlig.

Spørsmålet er om hva vi skal gjøre med grensen mellom fylkesvegen og gbnr 314/9. Jeg fant et grensemerke i punkt 8B (gult vegvesenmerke) som avviker fra de tidligere innmålte koordinatene med ca 1 meter. Jeg ser for meg at jeg kan føre punkt 4B og 8B som en kvalitetsheving i matrikkelen da det er dette som er det mest naturlige ut ifra forholdene på stedet. Et alternativ kan være at grensen trekkes slik at den går fra punkt 8A til 4A, og videre fra 4A til 4B. En tredje løsning kan være at grensen går fra punkt 8A til 4A, og forlenges i samme retning til den krysser grensen mellom 3B og 4B. Hva mener du/dere om dette?



Med hilsen

Geir Løkken

Kart og oppmåling

Indre Fosen kommune

Tlf: 994 64 230