

Egenmelding brannvern

Objektnavn: Leikvang trygdeboliger	Gnr/Bnr: 155/9
Adresse: Stjørnveien 470, 472, 474	
Postnr-/sted: 7113 HUSBYSJØEN	

Eier av bygget/objektet: Indre Fosen kommune	
Adresse til eier: Postboks 23	
Postnr: 7101	Poststed: Rissa

Prosjektleder vedlikehold:	Telefon:
Brannvernansvarlig:	Telefon:

BYGNINGSMESSIGE FORHOLD

Er det gjort bygningsmessige endringer siden siste tilsyn?

Ja ☐
Nei ☒

Kommentarer:

ORGANISATORISKE FORHOLD

1. Brannsikkerhetsmål og risikovurdering:

Har virksomheten foretatt en risikovurdering hva angår brannsikkerhet?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

2. Opplæring og brannøvelser

A. Er det gjennomført brannøvelser de siste to årene?

Ja ☒
Nei ☐

Dato for siste avholdte øvelse: 13.11.19

Dato for neste øvelse: Nov. 2020

B. Har vikarer og nyansatte mottatt tilstrekkelig opplæring om forebygging av brann og om plikter/ansvar i en brannsituasjon, og dokumenteres dette?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

3. Dokumentasjon

Gjennomfører kvalifisert personell årlig kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg, slukkeutstyr, sprinkler og ledsystem?

Er eventuelle mangler som er avdekket under kontroll utbedret?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

4. Egenkontroller og rutiner

Gjennomføres det egenkontroller av installasjoner og utstyr som er av betydning for brannsikkerheten (slukkeutstyr, brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, ledsystem, brannporter, branndører, m.m.), og blir disse dokumentert?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

DAGLIG DRIFT

1. Dokumentasjon

A. Blir hendelser ved brannsentralen loggført og blir eventuelle unødige brannalarmer fulgt opp med tiltak for å forhindre nye **unødige** alarmer?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

B. Er orienteringsplanene ved brannsentralene oppdatert?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

C. Er de branntekniske tegningene oppdatert?

Ja ☐
Nei ☒

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak: *se siste punkt.*

D. Finnes det instruks for brannvernansvarlig og andre som har en rolle i brannvernarbeidet?

Ja ☐
Nei ☒

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

*Det er et internt arbeid
på gang i forhold til alle helseinstitusjoner og omsorgsboliger.
Se også svar om Leksvik Hølgelund.*

2. Rømning av personer

A. Er rømningsveiene frie for løse og faste gjenstander, merket og opplyst, slik at rømning kan foregå uhindret?

Ja ☒
Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

B. Er det sørget for at dører i rømningsveier kan åpnes uten bruk av nøkkel?

Ja ☒

Nei ☐

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

FORRIGE TILSYN

A. Er avvik fra forrige tilsyn lukket?

Ja ☐

Nei ☒

Dersom svaret er nei, iverksettes følgende tiltak:

Andre opplysninger:

Utbedring av brannceller er gjennomført.
Oppgradering av branntekniske tegninger er ikke gjennomført. Vi legger inn bestilling hos Rambøll for oppgradering innen utgangen av September dette året.

Sted:

Leksvik

Dato:

29/6-20

Brannvernansvarlig for bygningseier

Brannvernansvarlig for virksomhet/leietaker

Verneombud