



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Hysnesveien 12, 14 - gbnr. 131/1 - Unicare Helsefort - mangelfull tilbakemelding på tilsyn svar

Avvik 1. Mangler på kontrollrapport for brannalarm er utbedret. Unntaket er rapport for det nye messebygget (Gurikunna). Vi har akkurat fått ansvar for dette og vil vurdere tiltak for å få det i orden. Det ligger en anbefaling om et nytt og felles anlegg i rapporten. Vi vil utrede om det er tiltaket som velges.

For sprinkleranlegget har vi dokumentasjon. Vi har oversendt dette til kontrollør og venter på bekreftelse om dette er i orden. Dokumentasjon legges i vår elektroniske brannbok som også er tilgjengelig for kontrollfirmaet.

Nød og ledelys er kontrollert og utbedret, se vedlegg.

Røykventilasjon er kontrollert. Mangler er ikke utbedret da det ikke har vært tid. Prosess med å få dette i orden er igangsatt og ventilasjonsfirma er bestilt. Vi ettersender dokumentasjon når det er utbedret.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/6091

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*