

Fra: Terje Dyrendahl (terdy@trondelagfylke.no)

Sendt: 13.03.2020 14:46:05

Til: Tung Kjell Sverre

Kopi: Postmottak Indre Fosen kommune

Emne: Bekk/kanal Årnseth

Vedlegg:

Ser at det jobbes med å utbedre dreneringen rundt Årnseth Byggefelt. Det graves ved Ytre Ringvei 20 pga oversvømmelser. Dette vannet blir ledet til bekken som går fra Ytre Ringvei 18 og nedover til vg skolen. Ved Ytre Ringvei 14 er denne åpne grøfta nå nesten blitt helt tett. Det er kun 20 cm åpning noen steder som alt vannet skal passere gjennom. Dette skyldes at leirmasser har rydd ned i bekken nå gjennom snart 50 år. I Vinter har det ved flere anledninger tettet slik at vannet kommer inn på eiendommen ytre ringvei 14 og inn i garasje/uthus. Vi må da manuelt hogge dette opp med øks /spett for å lede vannet videre nedover. Tenkte nå som maskina til Pallin er like i nærheten så hadde det vært gjort på ei halv times tid å tatt opp denne grøfta på 10 meter der den er tett. Dette må være økonomisk også med tanke på transport av maskiner, samt hindre at vann kommer inn i garasjer ol.

Med vennlig hilsen

Terje Dyrendahl

Tel 911 41747