



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Avvik 2.

Kontrollrapport for manuelt sløkkeutstyr er vedlagt.

Mangler på nød og ledelys må avvente utbedring til servicepersonell får lov å komme inn i lokalene på grunn av Corona.

Forvarsel på brannalarmanlegget går på alle steder inklusive brannmannspanel og brannvarslingssentral. Det er snakk om at personer til stede sjekker på brannmannspanelet og aksjonerer i forhold til hva som opplyses der.

Avvik 3.

Det er bestilt utbedring av feil og mangler ved sprinklerrapport. Rørlegger er i gang med arbeidet. Rørlegger melder at nødvendige deler ankommer i uke 28 og utbedringer vil skje fortløpende. Når dette er utført vil dette bli dokumentert i brannboka.

Rutiner som sikrer egenkontroll fungerer ved at når ny person arbeider ved helsetunet blir oppgaver overført umiddelbart. Vi skifter mottaker i systemet. Dette kan ses i aktivitetene i brannboka. Aktivitetslogg vedlegges.

Avvik 4 og 5.

Det er laget risikovurderinger fra noen av enhetene, øvelsesplaner ligger også inne med en årlig frekvens. Det jobbes med en oppgradering av øvelsesplaner og risikovurderinger samt evakueringsplaner. Dette må ses i sammenheng med samordningsrutinene for bygget. For å ordne opp i dette er det planlagt et møte mellom helse og bygg og eiendom som skal avklare hvordan dette skal håndteres internt. Når vi får på plass dette blir det lettere å lage felles planer. Møtet og oppfølging av planer og rutiner er planlagt ordnet i løpet av Juni 2020.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558



*Fantastiske
Fosen*

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1232

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00