

Kopi av e post fra Rambøll

Hei.

Oppbygning på vegg- og takkonstruksjon som spesifisert over telefon, samt dokumentert på bilder vil normalt tilfredsstillе EI 30 [B30]. Det er opplyst om a det er benyttet godkjent branntettemasse, og at klistermerke for utført brannetting skal ettermonteres. Uklassifisert dør er erstattet med brannjør EI₂ 30-S_a [B30].

Valgt løsning tilfredsstiller kravene om at teknisk rom skal skilles ut som egen branncelle.

Med vennlig hilsen
Aleksander Vikdal
Rådgiver brannteknikk

M +47 92038929
aleksander.vikdal@ramboll.no