

Fra: Sagstad, Kjell-Morten (Kjell-Morten.Sagstad@akersolutions.com)

Sendt: 23.03.2021 15:00:35

Til: Aune Erlend

Kopi:

Emne: RE: Uttalelser

Vedlegg: IMG_2877.jpg;IMG_2878.jpg;IMG_2879.jpg

Hei

Takk for tilbakemelding.

Ref. samtale på telefon i dag, ut fra det så kan jeg gi disse kommentarene som nyttig tilleggsinformasjon i saken:

Vedlagt noen bilder som viser fundamentsplata som er støpt.

Entreprenøren gravde av og fjernet jord og løsmasser før han fylte på med pukk og stein, terrenget ble hevet ca. en halv meter.

På de to siste bildene ser du at det er fast fjell/berg som elva renner mot og ett gammelt brukar lenger til venstre, så her er det ingen fare for utgravning.

Store deler av tomten bestod før bygging av huset på 60-tallet av berg og fast fjell. Da tomten ble opparbeidet ble det fylt på stein og pukk.

Så de opplysningene jeg sitter med så er det fylt på jord og løsmasser for å opparbeide hage og beplantning.

Her har du ett bilde som viser at fundamenteringen ligger ca. 20-30cm over gulv i garasje/anneks.

Ellers tror jeg en befaring på tomten vil være veldig nyttig for å få det rette inntrykket.

Jeg har vanskelig for å se hvilke tiltak jeg kan gjøre utover det jeg allerede har gjort mtp. å heve byggetomta så mye som praktisk mulig.



Vennlig hilsen Kjell Morten