



ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54
7169 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

24683/2020/M71/PEROVE

Dato

05.11.2020

RAPPORT ETTER DIGITALT BRANNTILSYN VED HEGGLI BARNEHAGE

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte digitalt branntilsyn den 04.11.20 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 18.12.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Heggli Barnehage
Beskrivelse av objekt	Barnehage
Tilsynsdato	04.11.20
Tilbakemeldingsfrist	18.12.20
Eier	Åfjord kommune
Bruker(e)	Heggli Barnehage
Knr/gnr/bnr	5058/58/31
Oppfølging etter forrige tilsyn	Forrige tilsyn var gjennomført som et systemrettet tilsyn mot Åfjord kommune.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Lise Taraldsen	Daglig leder	Heggli barnehage
Asle Hegvik	Teknisk	Åfjordkommune
Johanna Arnevik	Verneombud	Heggli Barnehage
Malene Stræte	Leder Forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Bruker kunne ikke dokumentere at opplæring iht. §12, 2.ledd pkt. c var gjennomført.	Bruker hadde ikke godt nok system eller dokumentasjon på opplæring av nye ansatte eller vikarer før de settes i selvstendig arbeid.	Forskrift om brannforebygging § 13
2	Eier og bruker kunne ikke fremvise dokumentasjon på plikter iht. §§9 11	Det kunne ikke fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon på avvikshåndtering.	Forskrift om brannforebygging §§ 10 og 13
3	Eier hadde ikke tilstrekkelige rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt.	Ved en befaring ble det avdekket at manglet tilstrekkelig merking av rømningsvei i 2.etg. Det må etableres en rutine som ivaretar kontroll av merking og møblering for rømningsveier.	Forskrift om brannforebygging § 9 bokstav a.
4	Eier kunne ikke fremlegges dokumentasjon på gjennomført egenkontroll iht. forskrift § 5 er oppfylt.	Eier gjennomfører egenkontroll av EL- kontroll, men kunne ikke fremlegge dokumentasjon for egenkontroll av branntekniske installasjoner.	Forskrift om brannforebygging § 10

6.2. Anmerkninger

Ingen anmerkninger

6.3. Andre forhold

Tilsynet ble gjennomført digitalt og vi takker for velviljen å på kort tid stille opp på et digitalt tilsyn. Ut ifra samtalen og utover de avvik det pekes på er oppfatningen at det brannforebyggende arbeide ved virksomheten er godt.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik gjennomgått.

Det var enighet om at eier og bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 18.12.20 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør