

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
5569/2021//HILHUM

Dato
27.04.2021

Tilbakemelding etter branntilsyn Åfjord Helsesenter.

Navn objekt: Åfjord Helsesenter

Knr/Gnr/Bnr: 5058/58/16

Tilbakemelding på tilsynsrapporten av 09.03.21 med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §33, 1.ledd.

Nr.	Avvik	Kommentar (avvik fra Forskrift om brannforebygging § 5)	Dato for retting
1	1 Eier hadde ikke etablert et tilstrekkelig system som sørger for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensen av brann blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt	Avvik påpekt første gang i 2019 var fremdeles ikke utbedret: Det var siden forrige tilsyn avklart at rømningsvei omtalt i forrige rapport skal være utformet som en rømningsvei. Etter befaring og vurdering opp mot branntekniske tegninger er det følgende dører som ikke samsvarer med branntekniske tegninger. • 2x dør til B.123 - Gammelt vaskeri Den ene døren manglet merking, begge dørene hadde overmalt ekspansjonslist. • Dør til B.117 - «Grotten», uklassifisert. • Dør mellom korridor B.106 og B.126, uklassifisert. • Dør til B.112 personalgarderobe uklassifisert. • Glass til B.108 Stille rom, uklassifisert.	Driftsavdelingen legger opp til å utføre dørskifter selv. Oppstart blir så snart det lar seg gjøre, og arbeidet totalt skal være ferdigstilt innen 01.10.2021



		Dette punktet er påpekt ved de 2 forrige tilsyn og brannvesenet vil vurdere å ilegge tidfestet pålegg om forholdene ikke rettes snarest. Dersom det ønskes å fravike brannkonseptet må dette avklares med brannteknisk rådgiver og byggesakskontoret.	
--	--	--	--

Vennlig hilsen.

Hilde Haugdahl Humstad
Eiendom- og beredskapssjef

Kopi:

Vaktmesterleder Ketil Mørreaunet

Stedlig vaktmester Egil Nittermark.