

Hei!

Oversender kart med innmåling av ønskete feltveier. Som du ser er noe kuttet ut i forhold til rammesøknaden, og en ny veibit har kommet til. Ny vei etter ønske fra Forsvaret for bedre utnyttelse av øvingsområdet, og for atkomst til målmateriell. Veiene ble gått ut i lag med grunneier og Forsvaret, og de er lagt slik at ulempene/skadene er så små som mulig. Det som er benevnt som Vei 2 på oversendt kart, er nærmest identisk med rammesøknad, mens vei 3 er ny. Kan du se om endringen er så stor at det må en ny søknad til, eller om endringen er så liten at den er innafør omsøkt tiltak?

Med vennlig hilsen

Trond Eriksen
Senioringeniør / prosjektleder

Forsvarsbygg Utvikling Øst

Telefon: +47
Mobil: +47 911 38 115
Faks: +47 73 99 56 34
E-post: trond.eriksen@forsvarsbygg.no
Internett: www.forsvarsbygg.no

Besøksadresse: Persaunet leir, Utsiravn. 4, 7045 TRONDHEIM
Postadresse: Pb 405 Sentrum, 0103 OSLO
Sentralbord: 815 70 449