

Fra: kaare.ar@online.no (kaare.ar@online.no)

Sendt: 07.06.2020 21:43:21

Til: Postmottak FBRT

Kopi:

Emne: Tilbakemelding etter tilsyn

Vedlegg:

Hei.

Hadde branntilsyn på min hytte 5.november 2019. Dette gjelder g.nr 14, br.nr 58, Fjellheimveien 510. (på rapporten står det b.nr 65, noe som ikke kan stemme med min hytte)

Det ble påpekt at sotluke var for nærme brennbare materialer og at det manglet gassvarsling, da hytta har propankomfyr.

Melder herved om at det nå er montert ekstra varmeisolering (stein innenfor sotluke), noe som gir unntak for 30cm-regelen for sotluka.

Det er også montert gassvarsler som er sammenkoblet med røykvarsleranlegget. Alle gir alarm samtidig.

Deres kontrollør var Geir Arne Asklund.

Regner herved påpekte feil og mangler som rettet.

Mvh

Kåre P. Arnevik