

Fra: Christian Bonvik (Christian@on-as.no)

Sendt: 16.11.2020 14:52:02

Til: Postmottak Ørland

Kopi: Morseth Svein Erik

Emne: Ang. deres brev datert 12.11.2020 ders. ref. 25097/2020/20/513/SVEMOR

Vedlegg: VEDLEGG 03.pdf;VEDLEGG 02.pdf;VEDLEGG 01.pdf;Brev.pdf;Leverte porter fra E&P Ratdal AS (opprinnelig ikke del av vedlegg).pdf

Hei!

Viser til deres brev datert 12.11.2020 ders. ref. 25097/2020/20/513/SVEMOR

Som du ser av kommentar fra Fosenhus AS under, har ikke SWECO som uavhengig kontrollerende innhentet tilbud på riktig port. Porter av den størrelsen, som passer i Bjugn brannstasjon, klarer derfor ikke minimumskravene til U-1,2 (eller U-1,4) med ønsket gassfelt. Det laveste en har klart å skaffe er porter med U-verdi på 1,6. Portene som SWECO viser til er bredere og vil ikke kunne passe i dette tilfellet.

Uten gassfelt hadde det ikke vært noe problem å forholde seg til minimumskravene. I denne saken ønsket en derimot å benytte porter med glassfelt noe som er godt begrunnet i dispensasjonssøknaden. Minner om at Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har uttalt at *brannstasjonsbygg er en type bygg der kommunen bør vurdere dispensasjon*. Minner også om at minstekravene i TEK17 § 14-3 er grensen for hvor mye man kan omfordele. Ingen u-verdier kan være større enn det om følger av minstekravene. Dette har vi fått bekreftet fra DIBK i brev datert 20.02.2020. Det kreves da uansett dispensasjonsvedtak i denne saken.

Med bakgrunn i overnevnte kan vi ikke se at vedtaket om dispensasjon på noen måte er gjort på feil grunnlag.

Som ansvarlig søker vil jeg påpeke at SWECO ikke har tatt kontakt med meg angående denne saken, slik de plikter. Jeg ble først kjent med saken via kommunens brev. Hadde denne saken blitt håndtert i.h.h.t. veileder for uavhengig kontroll (DIBK), ville dette vært oppklart tidligere uten at kommunen hadde trengt å engasjere seg.

Med vennlig hilsen

Christian Bonvik
Arealplanlegger



Orkdalsveien 82 - 7300 Orkanger

Mob. 960 03 358 -Tlf. 72 48 40 20

christian@on-as.no- post@on-as.no

www.on-as.no

Fra: Emil Sundseth <emil@fosenhus.no>

Sendt: fredag 13. november 2020 09:30

Til: Christian Bonvik <Christian@on-as.no>

Kopi: Kristian Stålskjær Erlandsen <Kristian@on-as.no>

Emne: Vs: Bjugn brannstasjon - porter

Hei

Henviser til brev som dere sikkert har mottatt, og som her vedlagt.

Har sett raskt på det, og ser det at levert port er 4,0x5,0m i lysåpning som beskrevet. På tegning er det angitt at port skal være 4,1 x 5,1, som gir samme lysåpning som vi har levert. De har forespurt på en port med annen størrelse, og som da har gitt lavere u-verdi. Som dere ser så i tillegg til ferdigmål, så er det lagt til 35mm i hver retning, totalt 70mm. En poirt på 40x51 er derfor 4070x5070mm. Dette er årsaken. Legger ved porten som vi har fått levert, det er samme type port, en SPU 67 Thermo.

Portleverandør har vært i kontakt med person i Hørmann som har svart opp Sweco. Ønsker at dere ber Sweco forespørre på riktig port. Man vil da få samme u-verdi som her levert.
Ordner dere dette?

Med vennlig hilsen

Emil Sundseth

Daglig leder

Fosenhus AS

7160 Bjugn

Tel: 72527000

Mobil: 93861752

emil@fosenhus.no // www.fosenhus.no

Se også facebook.com/fosenhus

Fra: Roodbol Rolf <Rolf.Roodbol@orland.kommune.no>

Sendt: torsdag 12. november 2020 15:51

Til: Emil Sundseth <emil@fosenhus.no>

Kopi: Odd Morten <odd.morten@on-as.no>

Emne: Bjugn brannstasjon - porter

Viser til vedlagte brev fra Plan og Forvaltning.

Ørland kommune som byggherre vil følge med på denne saken. I første instans avventer vi svar som sendes til Plan og Forvaltning, ber om at byggherre blir fortløpende orientert.

Vennlig hilsen

Rolf Roodbol

Prosjektleder eiendom

Ørland kommune



Mob: 41584109

Rolf.Roodbol@orland.kommune.no / postmottak@orland.kommune.no

www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).