



ØRLAND KOMMUNE

Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

4463/2021/M71/PEROVE

Dato

23.02.2021

RAPPORT ETTER BRANNTILSYN FUTURA BARNEHAGE

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 23.02.21 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

7159 Bjugn

Internett

www.fbrt.no

E-post

Fjæraveien 20

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

postmottak@fbrt.no

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Futura Barnehage
Beskrivelse av objekt	Barnehage
Tilsynsdato	23.02.21
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke.
Eier	Ørland Kommune
Bruker(e)	Futura Barnehage
Knr/gnr/bnr	5057/168/360
Oppfølging etter forrige tilsyn	Bruker var fraværende, gjennomgang av forrige tilsyn følges opp ved neste tilsyn.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Mai Oksvold	Eiendom drift	Ørland kommune
Ole Arnold Sørgård	Enhetsleder eiendom	Ørland kommune
Malene Stræte	Leder forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet ble gjennomført digitalt på teams.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Ingen avvik ble konstatert under tilsynet:

6.2. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet:

6.3. Andre forhold

Bruker var ikke representert på tilsynet, brukers ansvar og plikter blir tema ved neste tilsyn.

Eier viste til et systematisk, ryddig og godt dokumentert brannforebyggende arbeid ved Futura barnehage. Brannvesenets inntrykk er at eier jobber veldig godt med brannvern arbeidet ved Futura barnehage.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Kreves ikke.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør