

Fra: Jarle Henning Stein[jslae@online.no]
Dato: 04.07.2017 00:15:24
Til: Postmottak Osen kommune
Kopi: Leirset Roar
Tittel: Reguleringsplan FV 715 Skarvåsen- Almlifossen

Angående Reguleringsplanen for FV 715 Skarvåsen-Almlifossen.

Følgende punkter påklages.

Angående avkjørsler:

1. Profil 1410 Nord, reguleres og opparbeides til permanent lunningsplass for de med skog i området.
2. Profil 1400 Sør, reguleres og opparbeides til permanent lunningsplass for tømmer fra sør. Gammelvegen reguleres for driftsveg fram til lunningsplass.
3. Profil 1800 Nord, Avkjørsel aksepteres ikke tatt ut av planen som lunningsplass, undertegnede mener det må være mulig med lunningsplass her.
Det nytter ikke å akseptere deres løsning med at tømmer kan kjøres fram med traktorhenger til annen lunningsplass (1400), vi lever tross alt i år 2017, hvor hogstmaskiner blir mer og mer brukt.
4. Profil 2440 Nord, Adkomst mot Nord etableres, ønsker teksten : **Adkomst mot Nord etableres med tilhørende opparbeidelse av lunningsplass. Tilkomstveger reetableres for tilkommelighet i området.**
5. Profil 2600 Sør, tror det er en missoppfatning i dette området. Det var tenkt en opparbeidelse av skogavegen fra "gammelvegen" og opp i terrenget for å drifte skogen mellom vegen og elva. Dette området blir ellers et nullområde.
6. Avkjørsler som dimensjoneres for tømmerbil må utvides til å gjelde: **1400 Sør, 1410 Nord, 1800 Nord, 2240 Sør, 2440 Nord, 2890 Nord og 3110 Sør.**
7. Skade på bufe forårsaket av etablering av ny veg i området, **Erstattes til grunneier.** Dette kan være for dårlig sikring av sperregjerder i områder med stor hellninger, uoversiktligheit som fører til fare. Om vegen kreves adskilt fra beitemarken, er vegvesenet ansvarlig for utførelsen og kostnaden.

Komentarer til noen avsnitt Reguleringsplanen:

Side 15 Naturmiljø punkt 9.1: Punktet som omhandler profil 1900-2000, ser dere tenker bområdet til deponering av myr. **Dette området er grøftet og tilplantet og trenger en omdefinering av området. Det er ikke ønskelig med en forsumping av skogsmarka.**

Videre står det ang profil 2500-2800 - hogst foretatt, begynner å gro igjen, men inneholder lite naturverdi. **Området er tilplantet etter hogst og området inneholder en skogsveg bekostet av grunneier.**

Punkt 9.9 Angående testing av steinprøver osv.

Grunneier forbeholder seg retten til erstatning for masseuttak som nyttes til vegprosjektet.

Med hilsen

Jarle Henning Stein
Dragdalsveien 5

7740 Steinsdalen

